

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان برنامه و بودجه کشور

# راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین‌شناشی دریایی

ضابطه شماره ۷۹۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل مهندسی سواحل و بنادر

<http://www.pmo.ir/>

معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران

[nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)

۱۳۹۸



[omoorepeyman.ir](http://omoorepeyman.ir)





باسم‌هه تعالی

ریاست جمهوری  
سازمان برنامه و بودجه کشور  
رئیس سازمان

۹۸/۶۳۸۳۵۶	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۸/۱۱/۰۵	تاریخ:	
موضوع: راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین شناسی دریایی		
<p>در چارچوب ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه، ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی، به پیوست ضابطه شماره ۷۹۳ امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران با عنوان «راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین شناسی دریایی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.</p> <p>رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ الزامی است.</p> <p>امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران این سازمان دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.</p>		
 محمد باقر نوبخت		
		



## اصلاح مدارک فنی

### خواننده گرامی:

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این ضابطه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایراد و اشکال نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را به صورت زیر

گزارش فرمایید:

- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.
- ایراد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.
- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.
- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفوی علی‌شاه -

مرکز تلفن ۳۳۲۷۱ سازمان برنامه و بودجه کشور، امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و

پیمانکاران

Email:[info@nezamfanni.ir](mailto:info@nezamfanni.ir)

web: [nezamfanni.ir](http://nezamfanni.ir)





بسمه تعالی

## پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور براساس نظام فنی اجرایی یکپارچه، موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه استانداردهای اجرایی مصوب هیات محترم وزیران، تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرح‌های توسعه‌ای کشور را به عهده دارد. اقیانوس‌ها، قاره‌ها و جو، سطح کره‌ی زمین را تعریف، آب‌وهوا را کنترل و حیات را شکل می‌دهند. اقیانوس‌ها و دریاهای در این میان نقش محیطی پهناور را برای انتقال مقادیر عظیم انرژی، ایفا می‌کنند.

با توجه به مطالب فوق سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی مدیریت سواحل، تهیه ضابطه حاضر را در قالب مجموعه اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی از شماره ۷۹۶ تا ۷۹۲ با هماهنگی امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد.

ضابطه حاضر به شماره ۷۹۳ با عنوان «راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین شناسی دریایی» در قالب برنامه کارگروه تخصصی ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی سازه‌های ساحلی و دریایی کشور تهیه شده است.

با همه تلاش‌های انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که امید است، کاربرد عملی و در سطح وسیع این ضابطه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم آورد. پیشنهادهای دریافت شده بررسی شده و در صورت نیاز به اصلاح در متن ضابطه، نسبت به تهیه متن اصلاحی، اقدام و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی نظام فنی و اجرایی کشور برای بهره‌برداری عموم، اعلام خواهد شد. به همین منظور و برای تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابلاغی معتبر، در بالای صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصلاح خواهد شد. ازین‌رو همواره مطالب صفحات دارای تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

حمیدرضا عدل

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی

زمستان ۱۳۹۸



## تهیه و کنترل «راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین‌شناسی دریایی» [ضابطه شماره ۷۹۳]

اعضاي گروه تهيه‌کننده:

دکتراي اقيانوس‌شناسي زيستي	شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس	حميد رضائي مارنانى
كارشناسي ارشد مهندسي زمين‌شناسي	شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس	مهسا مسجدى
كارشناسي مهندسي صنایع	شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس	سياوش واعظى
كارشناسي ارشد فيزيك دريا	شركت مهندسين مشاور دريانگارپارس	سيده مريم طباطبائي صميimi

اعضاي گروه هدايت و راهبرى (سازمان بنادر و دریانوردی):

معاون مهندسي و توسعه امور زيربنايى	محمد رضا الهيار
مدير كل مهندسي سواحل و بنادر	حميد خليلي
رئيس اداره مهندسي سواحل	محمد حسین نعمتى
كارشناس اداره مهندسي سواحل	عباس عينعلى

اعضاي گروه هدايت و راهبرى (سازمان برنامه و بودجه كشور):

معاون امور نظام فني اجرائي، مشاورين و پيمانكاران	علي رضا توتوچي
رئيس گروه امور نظام فني اجرائي، مشاورين و پيمانكاران	فرزانه آقار مضانعلی
كارشناس امور نظام فني اجرائي، مشاورين و پيمانكاران	حميد رضا خاشعى
كارشناس امور راه و ترابري و مديريت عمران شهرى و روستائي	محمد امیر طباخها



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۳	فصل اول - کلیات
۵	۱-۱- مقدمه
۵	۲-۱- عملیات صحرایی
۵	۳-۱- مطالعات آزمایشگاهی و دفتری
۵	۳-۱-۱- بررسی‌های آزمایشگاهی
۵	۳-۲- مطالعات دفتری
۶	۴- سامانه اطلاعات جغرافیایی
۶	۵- ضرورت انجام برداشت‌های زمین‌شناسی
۷	۶- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های گوناگون دریایی
۷	۱-۱- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی و بهره‌برداری بنادر و زیرساخت‌های معمول ساحلی
۱۰	۱-۲- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی سازه‌های فراساحلی و خطوط لوله دریایی
۱۲	۱-۳- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی آبگیرهای دریایی
۱۲	۱-۴- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های لاکریوی و استحصال زمین‌ساحلی
۱۲	۱-۵- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروری
۱۳	۱-۶- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
۱۵	فصل دوم - تجهیزات نمونه‌برداری
۱۷	۱-۱- مقدمه
۱۷	۲-۱- تجهیزات نمونه‌برداری مستقیم
۱۷	۲-۲- تله رسوی
۱۸	۲-۳- تله رسوی چندتاپی
۱۸	۳-۱- مغزه‌گیرها
۳۳	فصل سوم - طبقه‌بندی و کانی‌شناسی رسوبات
۳۵	۱-۱- مقدمه
۳۵	۲-۱- آزمایش الک
۳۵	۲-۲- تجهیزات
۳۶	۲-۳- مرحله انجام آزمایش



## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳۷	۳-۲-۳- نکات کاربردی
۳۷	۴-۲-۳- خطاهای
۴۰	۳-۳- آزمایش هیدرومتری
۴۰	۱-۳-۳- تجهیزات موردنیاز
۴۱	۳-۳-۲- نحوه انجام آزمایش
۴۴	۳-۳-۳- محاسبات و تصحیح مقدماتی
۴۵	۴-۳-۳- محاسبه فاصله زمانی برای ذرات با قطر (X)
۴۶	۳-۳-۵- اشتباہات رایج در آزمایش هیدرومتری
۴۷	۴-۳- دستگاه انکسار
۴۹	۳-۴-۱- نحوه انجام آزمایش
۵۰	۳-۴-۲- تجهیزات
۵۱	۳-۴-۳- آمادهسازی نمونه برای تمام رسوبات
۵۲	۴-۴-۴- عملکرد دستگاه XRD
۵۳	۴-۴-۵- اجزای دستگاه
۵۴	۴-۴-۶- نکات کاربردی
۵۶	۵-۴-۵- عکسبرداری سرعت ذرات معلق
۵۶	۱-۵-۴- تجهیزات
۵۷	۲-۵-۴- کالیبراسیون
۵۹	۳-۶-۴- تجزیه و تحلیل رسوبات معلق در آب
۵۹	۱-۶-۴- تجهیزات
۶۰	۲-۶-۴- نمونه آب
۶۱	۳-۶-۳- فیلتر نمودن نمونه آب
۶۳	۴-۶-۴- وزن کردن شیشه مجهز به فیلتر میکرووفیبر به همراه رسوب
۶۳	۵-۶-۴- محاسبات
۶۳	۶-۶-۴- طریقه نگهداری نمونه
۶۴	۷-۶-۴- گزارش نویسی
۶۴	۷-۳- تعیین سن رسوبات



## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶۴	۱-۷-۳ - دستورالعمل استاندارد اندازه‌گیری C <sup>14</sup>
۶۵	۲-۷-۳ - روش کار
۶۵	۳-۷-۳ - نحوه عملکرد دستگاه AMS
۶۷	۴-۷-۳ - نکات ضروری
۶۷	۵-۷-۳ - تجهیزات
۶۷	۶-۷-۳ - قوانین ایمنی
۶۸	۷-۷-۳ - مراحل پاکسازی
۷۱	فصل چهارم - تصویربرداری بستر دریا
۷۳	۱-۴ - مقدمه
۷۳	۲-۴ - روش کار
۷۴	۳-۴ - نیمرخ بردار بستر دریا
۷۴	۱-۳-۴ - ابزار کار
۷۵	۲-۳-۴ - روش کار
۷۷	۳-۳-۴ - نکات کاربردی
۷۸	۴-۴ - تصویربردار نواری بستر
۷۸	۱-۴-۴ - حداقل تجهیزات
۷۹	۲-۴-۴ - تجهیزات اولیه برای انجام پرتوسنجی در بسترشناسی
۸۰	۳-۴-۴ - کالیبراسیون
۸۰	۴-۴-۴ - انجام تنظیمات وابسته به اپراتور سیستم
۸۳	۴-۵ - ربات‌های بدون سرنشین قابل کنترل در زیرآب
۸۴	۱-۵-۴ - ربات‌های کنترلی زیرآب بدون سرنشین
۹۰	۶-۴ - ربات زیردریایی خودکار
۹۲	۱-۶-۴ - راهنمای کار با دستگاه
۹۶	۲-۶-۴ - سطح مخاطرات
۹۶	۳-۶-۴ - نکات کاربردی
۹۶	۴-۶-۴ - تاییدیه‌ها
۹۶	۵-۶-۴ - پایش‌های محیطی



## فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۷-۴- داده‌های غیرقابل قبول	۹۷
پیوست ۱- فهرست واژگان	۹۹
منابع و مراجع	۱۰۳

## فهرست شکل‌ها و نمودارها

عنوان	صفحه
شکل ۱-۲- تله رسوبی	۱۸
شکل ۲-۲- شماتیکی از مغزه‌گیر وزنی (McClenen, Sea Education Association)	۱۹
شکل ۳-۲- نمونه‌ای از مغزه‌گیر چندتایی	۲۱
شکل ۴-۲- مخزن نمونه‌گیر چندتایی	۲۲
شکل ۵-۲- نمونه‌ای از مغزه‌گیر بزرگ	۲۲
شکل ۶-۲- مغزه‌گیر Haja	۲۳
شکل ۷-۲- مغزه‌گیر چنگکی	۲۴
شکل ۸-۲- ارسال مغزه‌گیر به بستر دریا	۲۶
شکل ۹-۲- شماتیکی از عملکرد مغزه‌گیر پیستونی	۲۶
شکل ۱۰-۲- انتقال مغزه‌گیر به عرشه کشته	۲۷
شکل ۱۱-۲- جداسازی مغزه‌گیر از وینج	۲۷
شکل ۱۲-۲- جدا نمودن نمونه از مغزه‌گیر	۲۸
شکل ۱۳-۲- مشخص نمودن بخش بالایی و پایینی رسوب در لوله	۲۸
شکل ۱۴-۲- برش بخش اضافی لوله پیویسی	۲۹
شکل ۱۵-۲- انتهای مغزه	۲۹
شکل ۱۶-۲- بستن انتهای نمونه	۳۰
شکل ۱۷-۲- شماره‌گذاری نمونه	۳۰
شکل ۱۸-۲- چیدمان نمونه‌ها در کشته	۳۱
شکل ۱۹-۲- نمونه مغزه‌ها در آزمایشگاه	۳۱
شکل ۳-۱- تجهیزات آزمایش الک	۳۷



## فهرست شکل‌ها و نمودارها

صفحه	عنوان
۴۰	شکل ۳-۲- نمونه‌ای از نمودار همبستگی اندازه ذرات بر اساس آزمایش هیدرومتری و الک
۴۳	شکل ۳-۳- استوانه مدرج
۴۳	شکل ۳-۴- هیدرومتر ASTM no. 152 H
۴۴	شکل ۳-۵- قرائت هیدرومتر در استوانه مدرج
۴۸	نمودار ۳-۱- نمودار آنالیز کانی‌های کوارتز دار (مخلوطی از کانی‌های کوارتز، فلدسپات و پلاژیوکلاز)
۴۸	شکل ۳-۶- شماتیکی از زوایای ایجادشده در رابطه پراغ
۵۰	شکل ۳-۷- قرص‌های ذوبی عناصر اصلی
۵۰	شکل ۳-۸- قرص‌های پودری عناصر فرعی
۵۱	شکل ۳-۹- هاون و خردکن شیشه‌ای و آگات
۵۲	شکل ۳-۱۰- صاف نمودن سطح نمونه
۵۴	شکل ۳-۱۱- شماتیکی از نحوه انتقال اشعه ایکس در دستگاه X-Ray
۵۵	شکل ۳-۱۲- نمودار ترسیم شده توسط آنالیز نمونه
۵۵	شکل ۳-۱۳- نمونه‌ای از دستگاه X-Ray
۵۷	شکل ۳-۱۴- سامانه تصویربرداری
۵۸	شکل ۳-۱۵- تصویر دوربین شماره ۱
۵۸	شکل ۳-۱۶- تصویر دوربین شماره ۲
۵۸	شکل ۳-۱۷- تصویر اصلاح شده برونیابی شده از تصاویر دوربین‌های شماره ۱ و ۲
۶۲	شکل ۳-۱۸- قیف بوخرن
۶۲	شکل ۳-۱۹- فلاسک ارلن
۶۲	شکل ۳-۲۰- بشر
۶۳	شکل ۳-۲۱- مونتاژ تجهیزات
۶۶	شکل ۳-۲۲- نمونه مغزه تقسیم شده به وسیله طیقه فولادی
۷۶	شکل ۴-۱- به آب اندازی نیمرخ‌بردار بستر دریا
۷۶	شکل ۴-۲- کشیدن دستگاه به وسیله کشتی
۷۷	شکل ۴-۳- بازیابی دستگاه از آب
۷۷	شکل ۴-۴- تصویر حاصله از داده‌های ثبت شده نیمرخ‌بردار بستر دریا



## فهرست شکل‌ها و نمودارها

صفحه	عنوان
۷۷	شکل ۴-۵- پایش بستر دریا
۷۹	شکل ۴-۶- نمایی از عملکرد تصویربردار نواری
۸۱	شکل ۴-۷- نمونه‌ای از برداشت دستگاه‌های Swath
۸۲	شکل ۴-۸- قرارگیری Swath در کنار کشتی
۸۲	شکل ۴-۹- قرارگیری تصویربردار نواری در زیر آب
۸۳	شکل ۴-۱۰- نمونه‌ای از نقشه‌های تهیه شده توسط تصویربردار نواری
۸۵	شکل ۴-۱۱- نمایی از دستگاه ربات‌های بدون سرنوشنی
۸۷	شکل ۴-۱۲- بررسی اتصالات و سامانه نگهدارنده TMS
۸۸	شکل ۴-۱۳- انتقال دستگاه از عرشه کشتی به آب
۸۸	شکل ۴-۱۴- بهآب اندازی ربات
۸۸	شکل ۴-۱۵- اتاق کنترل (تصاویر ارسال شده از ربات)
۸۹	شکل ۴-۱۶- شماتیکی از عملکرد کلی ربات
۸۹	شکل ۴-۱۷- محل قرارگیری تجهیزات ربات
۹۰	شکل ۴-۱۸- تجهیزات ربات
۹۱	شکل ۴-۱۹- نمونه‌ای از ربات زیردریایی خودکار
۹۱	شکل ۴-۲۰- مجموعه‌ای از قطعات ربات زیردریایی خودکار
۹۳	شکل ۴-۲۱- بهآب اندازی AUV (Bluefin)
۹۴	شکل ۴-۲۲- نحوه تصویربرداری ربات‌های خودکار
۹۵	شکل ۴-۲۳- ارتباط ایریدیوم با کشتی پشتیبان در حین انتقال به سطح و تبادل اطلاعات
۹۵	شکل ۴-۲۴- بازیابی ربات و انتقال به عرشه
۹۷	شکل ۴-۲۵- نمونه‌ای از تصویربرداری توسط ربات خودکار زیردریایی
۹۸	شکل ۴-۲۶- نتایج عمق سنجی



## فهرست جدول‌ها

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۳۸	جدول ۱-۳- الک‌های استاندارد آمریکایی و انگلیسی
۳۹	جدول ۲-۳- نمودار همبستگی ارتباط بین اندازه ذرات بر حسب میلی‌متر و فی برای رده‌بندی اندازه ذرات که بر اساس قطر دانه‌ها سرعت آستانه کشش از سطح را بر اساس سانتی‌متر بر ثانیه نشان می‌دهد.





## مقدمه

از دیرباز سواحل به دلیل غنای زیست محیطی یکی از مهم‌ترین سکونت‌گاه‌های انسان بوده است به طوری که تا پایان سال ۲۰۰۰ میلادی حدود دو سوم مردم جهان در حاشیه دریاها می‌زیستند، همچنین امروزه به دلیل طبیعت زیبا و منحصر به فرد، این مناطق به قطب گردشگری جهان تبدیل شده است. درواقع اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها به نحوی است که امروزه آنرا به عنوان یک سیاره در نظر گرفته‌اند و بررسی‌های اقیانوس‌شناسی از جمله زمین‌شناسی دریایی ابعاد گسترده جهانی یافته است. بنابراین مطالعات هیدرودینامیکی، ژئوفیزیکی، لرزه‌نگاری، حفاری‌های زیردریایی و انجام آزمایشات و بررسی‌های منطقه‌ای به منظور شناخت صحیح از ساختمان پوسته اقیانوسی و مطالعه ذخائر معدنی حائز اهمیت است. در این راستا خصوصیات زمین‌شناسی دریایی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های پایه در کلیه مطالعات مهندسی سواحل و مدیریت مناطق ساحلی برای حفظ و توسعه‌پذیر به شمار می‌رود، زیرا شرایط جغرافیایی، زیست محیطی و مورفولوژیک در محیط‌های دریایی در اختلاط با آشفتگی‌های تحملی به دست انسان، موجب تغییر در شکل بستر، کیفیت رسوبات و تغییر در اکوسیستم منطقه شده که نهایتاً شناخت صحیح از این مناطق را با پیچیدگی همراه ساخته است.

بر اساس موارد ذکر شده تغییرات و آسیب‌هایی در تقابل دریا و ساحل ایجاد می‌شود و رسوبات بستر دریا در بازه زمانی بلند مدت تحت تأثیر این موارد قرار خواهد گرفت، به عنوان مثال عناصر فلزی طی چرخه فرسایش و حمل و نقل توسط طبیعت وارد دریاها و اقیانوس‌ها می‌شود که با بررسی تنهایی امکان تخمین حجم ورودی این عناصر به محیط‌های دریایی امکان‌پذیر است. به همین منظور جمع‌آوری اطلاعات پایه معتبر و قابل استناد برای بررسی و تحلیل تغییرات ایجاد شده در محیط و پیش‌بینی شرایط و تغییرات محتمل همچون تمرکز پاره‌ای از عناصر سنگین در رسوبات در آینده الزامی است.

هر چند برداشت نمونه از گام‌های اولیه شناخت بستر دریاها محسوب می‌شود اما، بدیهی است که وجود یک راهنمای صحیح و منطبق با استانداردهای جهانی به منظور استفاده کاربران تجهیزات آزمایشگاهی و دریایی کمک شایانی به راهبرد صحیح و ارتقاء کیفیت برداشت نمونه‌ها می‌نماید و نهایتاً مطالعات زمین‌شناسخی، ژئومورفولوژیک و پیش‌بینی تغییرات برای مدیریت سواحل را در آینده هموار می‌سازد.

راهنمای حاضر، در تکمیل اهداف آموزشی و یکپارچه نمودن فعالیت‌های میدانی در سواحل برای آشنایی با تجهیزات مورد نیاز هر آزمایش، قطعات تشکیل دهنده دستگاه‌ها و ربات‌ها، خطاهای رایج و نحوه عملکرد آن‌ها تنظیم و تالیف شده است.





# فصل ۱

## کلیات





**۱-۱- مقدمه**

زمین‌شناسی دریایی علم شناخت بستر آب‌های کره زمین است. یک زمین‌شناس به بررسی ساخت‌ها، توپوگرافی و فرآیندهای زمین‌شناسی بستر دریا پرداخته و توسط اطلاعات حاصله به چگونگی تشکیل بستر درگذشته و فرآیند تغییرات آن در طول سال‌ها (تا به امروز) می‌پردازد و نهایتاً با استفاده از نمونه‌های دست‌خورده، دست‌خورده و تحلیل داده‌ها تغییرات آینده را پیش‌بینی می‌نماید.

**۱-۲- عملیات صحراوی**

این مرحله، به منظور برداشت عوارض زمین‌شناسی منطقه انجام می‌شود. در آغاز عملیات صحراوی لازم است زمین‌شناسی کلی منطقه در بخش ساحلی، ساختار و موقعیت جغرافیایی منطقه ارزیابی شود. مطالعه دقیق پدیده‌ها و نمونه‌برداری در پیمایش‌های عرضی (راستای موازی با ساحل) و طولی (داخل آب) بخش اصلی عملیات صحراوی را تشکیل می‌دهد که باید بر مبنای نقشه‌های پایه (نقشه‌های ۱:۲۰۰۰۰، ۱:۲۵۰۰۰)، نقشه‌های توپوگرافی و یا عکس‌های ماهواره‌ای انجام پذیرد. تمام برداشت‌های زمین‌شناسی، پدیده‌های طبیعی و نمونه‌برداری‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی بر روی نقشه‌ها ثبت و شماره‌گذاری شده و با پیشرفت کار، نقشه زمین‌شناسی رقومی تهیه می‌گردد. نهایتاً با اتمام عملیات صحراوی، نقشه زمین‌شناسی و نقشه توزیع نمونه‌برداری مناطق مختلف آماده خواهد شد.

**۱-۳- مطالعات آزمایشگاهی و دفتری**

پس از اتمام نمونه‌برداری‌ها و عملیات صحراوی، نمونه‌ها و نقشه‌ها در اسرع وقت به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا مطالعات آزمایشگاهی و دفتری به صورت همزمان و موازی به شرح ذیل صورت پذیرد. شایان ذکر است که تمام آزمایش‌ها بر اساس استانداردهای جهانی، با دقت بالا و حداقل خطأ انجام می‌شود.

**۱-۳-۱- بررسی‌های آزمایشگاهی**

نمونه‌ها پس از برداشت در اولین فرصت به آزمایشگاه‌ها منتقل و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها باید به صورت دقیق در برگه‌های مخصوص هر آزمایش ثبت شود.

**۱-۳-۲- مطالعات دفتری**

پس از حصول نتایج آزمایشگاهی با بهره‌گیری از برداشت‌های صحراوی و نقشه‌های رقومی کارشناس آزمایشگاه گزارش هر آزمایش را تهیه و تکمیل کرده و به نتایج پیوست می‌نماید.

## ۱-۴- سامانه اطلاعات جغرافیایی

با استفاده از داده‌های سطحی و زیرسطحی حاصله در محیط نرم‌افزار Arc GIS مقطع عرضی در مسیرهای عمود بر روند ساختاری منطقه تهیه می‌شود، هدف اصلی تهیه این مقاطع تعیین پهنه‌بندی‌ها و کلاسه‌بندی نقشه است. این روش یکی از کاربردی‌ترین روش‌های رقومی سازی اطلاعات نقشه است که در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرار می‌گیرد. کلیه کاربران باید این مهم را در نظر داشته باشند که کلیه اطلاعات جغرافیایی دارای نوعی خطا هستند و در تمامی مراحل، از جمع‌آوری داده‌ها تا کاربرد آن‌ها و حتی بهره‌گیری از نتایج یک آنالیز روی آن‌ها، خطاهای مخصوص به خود را دارا می‌باشند. نکته مهم این است که هدف از بررسی خطاهای حذف آن‌ها نبود بلکه چگونگی کنترل خطاهای مدنظر است، زیرا در مواردی به دست آوردن پایین‌ترین سطح خطای، باصرفه‌ترین راه نیست بلکه سطح خطاهای موجود در یک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) باید طوری هدایت شود که اطلاعات حاصل از سامانه را از اعتبار ساقط نکند.

در ادامه به چند مورد از مزیت‌های این روش:

- کیفیت بالای تحلیل داده‌ها و امکان تجزیه و تحلیل آن‌ها با روش‌های پیشرفته
- مدیریت و ساماندهی داده‌ها
- انطباق لایه‌های مختلف
- کاهش زمان و هزینه
- ارتباط با علوم مختلف
- ارائه نقشه و گزارش به صورت رقومی و چاپی

## ۱-۵- ضرورت انجام برداشت‌های زمین‌شناسی

بس‌تر دریا ممکن است از صخره‌ای تا گل نرم متغیر باشد و شناسایی این تغییرات از لحاظ معرفی منطقه مناسب به منظور احداث یک سازه دریایی، گسترش صنعت (پرورش ماهی در قفس) و حفاظت از سواحل حائز اهمیت است. به عنوان مثال بس‌تر دریا عامل تعیین کننده نوع قفس (شناور یا ثابت) در صنعت پرورش ماهی است.

همچنین شناسایی بستر، عارضه‌های بستر، پروفیل زیر بستر دریاها و چگونگی فرآیند انتقال رسوب یکی از عوامل مهم در ساخت سازه‌های دریایی و تعیین مسیر خطوط لوله در زیر آب است به گونه‌ای که عدم شناخت صحیح از این پارامترها موجب ناکام ماندن پروژه‌ها و پر شدن حوضچه اسکله‌ها و یا شکسته شدن خطوط لوله با توجه به ظرفیت تحمل بار (بررسی اثر متقابل خاک و لوله در بس‌تر دریا در جهت افقی و عمودی) و نشر نفت به آب و نهایتاً آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود.

در ادامه اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای انجام مطالعات و احداث زیرساخت‌های گوناگون دریایی به تفکیک ارائه شده است.



## ۱-۶-۱- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های گوناگون دریایی

در این بخش اندازه‌گیری‌های مورد نیاز پیشنهادی برای فعالیت‌های گوناگون دریایی به تفکیک ارائه شده است. شایان ذکر است برخی از این اندازه‌گیری‌ها ضروری و برخی در شرایط خاص مورد نیاز است.

### ۱-۶-۱-۱- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی و بهره‌برداری بنادر و زیرساخت‌های معمول ساحلی

#### ۱-۱-۶-۱- بندر

بندر به مکانی گفته می‌شود که محیطی حفاظت شده در برابر امواج بلند و جریان‌های قوی ایجاد می‌کند و به اندازه‌ای عمیق است که کشتی‌ها بتوانند در آن پهلو بگیرند. قبل از شروع به ساخت چنین سازه‌ای چندین مشخصه فیزیکی باید سنجیده شود:

#### الف- بازدید میدانی و غواصی

این مرحله برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه الزامی است.

#### ب- جریان

محیطی که بندر در آن ساخته می‌شود دارای زیست‌بومی حساس است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر تخلیه پسماندهای صنعتی و خانگی است. همچنین رنگ کردن، تمیز کردن و برطرف نمودن رسوبات زیستی از کشتی‌ها و هرز آب‌های حاصل از آن‌ها از منابع مهم آلودگی در بندرها هستند. بهمنظور برآورده مخصوصات حاصل از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و زیستی که تحت فرآیندهای فرارفت و پخش، تمامی محیط بندر را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اطلاعات دقیق از الگوی هیدرودینامیکی گردش جریان در منطقه ضروری است. همچنین یکی از عوامل تاثیرگذار بر الگوی جریان، طریقه‌ی طراحی بنادر و موج‌شکن‌ها است که باید مدنظر قرار گیرد. مطالعه‌ی الگوی گردش آب در بندر به‌واسطه‌ی اندازه‌گیری کمیت‌های زیر است:

- نیمرخ سرعت
- اندازه‌گیری باد
- نیمرخ دما و شوری در عمق

علاوه بر موارد ذکر شده، بهمنظور شبیه‌سازی جریان، دست‌یابی به نتیجه بررسی‌های زیر الزامی است:



- ژرفاسنجی<sup>۱</sup>

- سنجش تراز آب (جزرومد)

**ج- موج**

طراحی دهانه‌ی بندر مستلزم شناخت دقیق جهت موج غالب است. همچنین امواج، تعیین‌کننده طراحی میزان مقاومت و شکل موج‌شکن‌ها هستند.

**د- جنس و نرخ انتقال رسوب در منطقه**

با توجه به این‌که ساخت هرگونه سازه ساحلی به خصوص موج‌شکن بندر به علت تغییرات هیدرولوژیکی که به منطقه اعمال می‌کند، ممکن است باعث فرسایش یا رسوب‌گذاری شود، مطالعه‌ی نوع و نرخ انتقال رسوب در منطقه از اقدامات ضروری است.

**ه- عمق‌سنجی**

با افزایش تقاضا و نیاز به توسعه و افزایش کارآبی هر چه بیش‌تر بنادر، کشتی‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر و ظرفیت آن‌ها بیش‌تر می‌شود. درنتیجه هیدرولوگرافی بنادر برای تعیین مسیر امن ناوبری کشتی‌ها در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. ابزار موردنیاز در این مورد، شامل طیف وسیعی از عمق‌سنج‌هایی است که تراز آب را در هر موقعیت جغرافیایی مشخص و ثبت می‌نمایند. ثبت رکوردهای عمق‌سنجی در زمان‌های مختلف برای تخمین میزان انتقال رسوبات ساحلی و ارزیابی تغییرات مورفودینامیک مورد نیاز است.

**و- کدورت**

مشخصه‌ای که در تعیین میزان رسوبات معلق حائز اهمیت است.

**ز- دورسنجی**

برای تخمین نرخ انتقال رسوب و نیز تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان می‌تواند موثر باشد.

## ۱-۶-۲- موج شکن

با ساخت موج شکن، حوضچه‌ای در دل آن ایجاد می‌شود که از موج در امان است و درنتیجه قایق‌ها می‌توانند در آن پهلو بگیرند. رانه‌گیرها<sup>۱</sup> نیز سازه‌هایی هستند که از لحاظ ساختاری به موج شکن‌ها شباهت داشته اما عملکرد متفاوتی دارند. از جمله تمهیدات مربوط به اندازه‌گیری برای این سازه‌ها عبارتند از:

### الف- بازدید میدانی و غواصی

شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه الزامی است.

### ب- تپیه هیدرولوگرافی دقیق از منطقه

بررسی هیدرولوگرافی منطقه بهمنظور استفاده در شبیه‌سازی‌ها و محاسبه احجام لاکریوی و مصالح موردنیاز برای ساخت، لازم است.

### ج- بررسی ژئوتکنیکی بستر دریا

بهمنظور مشخص کردن نوع بنیان سازه و میزان گستردگی آن، به بررسی ژئوتکنیکی بستر دریا نیاز است. نتیجه این بررسی، ارتباط مستقیم با میزان پایداری نوع موادی دارد که برای ساخت موج شکن استفاده می‌شود.

### د- اندازه‌گیری امواج و پیش‌بینی و تعیین ارتفاع موج طرح

ارتفاع موجی که به موج شکن برخورد می‌کند، تعیین کننده اندازه و عملکرد موج شکن است؛ بنابراین به دست آوردن مقادیر واقعی موج مورد انتظار در منطقه از اهم اقدامات است. اندازه‌گیری امواج برای صحت‌سنجی و واسنجی مدل‌ها مورد نیاز است.

### ه- نمونه‌برداری از رسوب بستر و انجام آزمایش‌های مرتبط با دانه‌بندی

تعیین مشخصات دانه‌بندی رسوبات در حوالی محل احداث بندر یا موج شکن مورد نیاز است.

### و- اندازه‌گیری تراز آب

اندازه‌گیری تراز آب برای تعیین ترازهای طراحی مورد نیاز است.

**ز- دورسنجی**

برای تخمین نرخ انتقال رسوب و نیز تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان می‌تواند موثر باشد.

**۱-۶-۲- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی سازه‌های فراساحلی و خطوط لوله دریاچی****۱-۶-۳- خطوط لوله زیردریاچی**

شاخص‌هایی همچون خصوصیات موج، جریان، هواشناسی، هیدروگرافی<sup>۱</sup> و چگونگی شکل و جنس بستر در تعیین مسیر خط لوله حائز اهمیت است به‌طوری که شرایط دریا بر روش نصب خط لوله، انتخاب شناور لوله‌گذار و زمان مناسب برای نصب تاثیرگذار است. بهمنظور شناسایی مکان‌های مناسب برای عبور خطوط لوله ثبت مشخصه‌های زیر الزامی است:

**الف- بازدید میدانی و غواصی**

برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه لازم است.

**ب- موج و جریان**

تحلیل پایداری در کف برای اطمینان از پایداری خط لوله، زمانی که در معرض امواج، نیروهای جریان و دیگر بارهای داخلی و خارجی (مثل بارهای خمش در قسمت‌های خمیده خط لوله)، قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. بار جریان معمولاً در بسیاری از مناطق تعیین کننده شرایط طراحی می‌باشد و در نواحی نزدیک ساحل امواج نیز اهمیت می‌یابند.

**ج- باد و پارامترهای هواشناسی**

اطلاعات مربوط به باد به علت ارتباط نزدیک بین باد و جریان اغلب مورد نیاز است. برخی پارامترهای هواشناسی از جمله دما، رطوبت و بارش برای طراحی لوله در مناطق نزدیک ساحل کاربردی است.

**د- دما و شوری**

بهمنظور تعیین تغییر شکل‌های ناشی از تغییرات دما، تغییرات شار حرارتی انتقالی به/ از خط لوله و نیز واداشتهای جریان ناشی از این دو کمیت اندازه‌گیری دما و شوری ممکن است مورد نیاز باشد.

۱- برای اطلاعات بیش‌تر از نحوه هیدروگرافی به دستورالعمل همسان نقشه‌برداری نشریه ۷-۱۹۹۱ مراجعه شود.

**ه- تراز آب و نقشه کف دریا**

تراز سطح آب به همراه داده‌های عمق‌سنجدی، برای بسیاری از فعالیت‌های طراحی مانند محاسبه موج و جریان سیال در محل استقرار خط لوله لازم است. جاگذاری لوله‌ها تحت تاثیر ویژگی‌های خاک و پدیده‌هایی مثل آب شستگی، جابه‌جایی رسوب و دیگر ناپایداری‌های کف دریا می‌باشد. در بعضی بخش‌ها داده‌های عمق‌سنجدی برای شناخت ناهمواری بستر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

**و- جنس و نرخ انتقال رسوب****ز- مقاومت خاک****ح- هدایت الکتریکی**

خوردگی خارجی خط لوله در آب دریا یک فرآیند الکتروشیمیایی است. زمانی که یک جریان الکتریکی میان یک ناحیه آندی و یک ناحیه کاتدی جریان می‌یابد (که در آن آب دریا به عنوان یک الکتروولیت عمل می‌کند) یک عنصر گالوالنیک ساخته می‌شود؛ بنابراین هدایت الکتریکی آب یکی از عوامل موثر در پیش‌بینی میزان خوردگی لوله خواهد بود.

**ط- دورسنجدی**

برای تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان و تعیین تغییرات دمای سطح آب می‌تواند موثر باشد.

**۱-۶-۲-۲- سکوهای نفت و گاز**

- بازدیدمیدانی و غواصی برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه
- دمای متوسط سالیانه و دمای فصول مختلف
- موج
- نیم‌رخ جریان
- باد و پارامترهای هواشناسی
- عمق‌سنجدی
- مقاومت خاک
- جنس رسوبات
- نیم‌رخ‌های عمیقی دما و شوری
- دورسنجدی برای تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان و تعیین تغییرات دمای سطح آب می‌تواند موثر باشد.

### ۱-۶-۳- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای طراحی آبگیرهای دریابی

- بازدیدمیدانی و غواصی برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه
- موج
- نیمرخ جریان
- باد و پارامترهای هواشناسی
- عمق‌سنجدی
- مقاومت خاک
- جنس رسوبات بستر
- نیمرخ‌های عمقی دما و شوری بر روی پلیگون برای مطالعه پخش شوری و دما
- دورسنجی برای تخمین نرخ انتقال رسوب، تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان و تعیین تغییرات دمای سطح آب می‌تواند موثر باشد.

### ۱-۶-۴- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های لایروبی و استحصال زمین‌ساحلی

- بازدیدمیدانی و غواصی برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه
- موج
- نیمرخ جریان
- باد
- عمق‌سنجدی (پیش و پس از لایروبی)
- جنس رسوبات بستر
- میزان رسوبات معلق (در حین لایروبی)
- آلانده‌های رسوب
- دورسنجی برای تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان و بررسی اولیه حوزه تاثیر پلوم‌های رسوبی در آب می‌تواند موثر باشد.

### ۱-۶-۵- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های شیلاتی و آبزی‌پروری

در زمینه شیلات (برای نمونه پرورش ماهی در قفس)، اندازه‌گیری مشخصه‌های فیزیکی از قبیل دما، شوری و جریان الزامی است. با توجه به این مشخصه‌ها امکان معرفی گونه‌های مناسب پرورش در محیط آبی فراهم می‌شود. همچنین اندازه‌گیری شاخص‌های هواشناسی، عمق، موج و بسترهای عواملی هستند که با موقعیت قرارگیری یک قفس در منطقه ارتباط دارد که در ذیل به شرح آن‌ها پرداخته شده است:



- بازدیدمیدانی و غواصی برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه

- عمق سنجی

- جریان آب

- امواج

امواج از دو منظر طراحی سازه و بهره‌برداری از مزارع دریایی مد نظر قرار دارند.

- دما و شوری

اندازه‌گیری دما در حوضچه‌های پرورش ماهی به منظور نگهداشتن دما در شرایط مطلوب انجام می‌پذیرد. نوسانات بیش از حد دمای آب باعث تاثیر نامطلوب بر بدنه حوضچه، وارد شدن تنفس به میگو و از بین رفتن جلبک‌ها می‌شود. ماهی و دیگر ارگانیسم‌های آبزی، وسیله‌ای برای کنترل دمای بدن ندارند و دمای بدن آن‌ها با دمای محیط تغییر می‌کند. افزایش دما موجب افزایش سرعت سوخت‌وساز و مصرف مداوم اکسیژن می‌شود که به دنبال آن تولید آمونیاک و دی‌اکسید کربن در محیط افزایش می‌یابد. شوری نیز مقیاسی از مقدار مواد جامد محلول در آب است که معمولاً با واحد قسمت در هزار بیان می‌شود. اصولاً ارتباط شوری با آبزی‌پروری در مساله کنترل فشار اسمزی است زیرا شوری می‌تواند روی تعادل یونی جانداران آبزی اثرگذار باشد.

- باد و پارامترهای هواشناسی

- پارامترهای کیفی آب قبل از احداث و حین بهره‌برداری

- پارامترهای شیمیایی آب قبل از احداث و حین بهره‌برداری

- شناخت وضعیت موجودات کف زی قبل از احداث و حین بهره‌برداری

- اندازه‌گیری‌های فیزیکی، شیمیایی رسوبات

- دورسنجدی برای تخمین غیر مستقیم الگوهای جریان، تعیین تغییرات دمای سطح آب و میزان کلروفیل می‌تواند موثر باشد. همچنین برای هشدار پدیده کشنده قرمز می‌توان از دورسنجدی بهره برد.

## ۱-۶-۶-۶- اندازه‌گیری‌های مورد نیاز برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی

- بازدیدمیدانی و غواصی برای شناخت عمومی منطقه مورد مطالعه

- جریان آب

- امواج

- باد و پارامترهای هواشناسی

- پارامترهای کیفی آب

- پارامترهای شیمیایی آب

- شناخت وضعیت موجودات کفزی

شناخت زیست‌بوم‌های منطقه





## ۲ فصل

---

---

### تجهیزات نمونه برداری





## ۱-۲- مقدمه

چرخه فرسایشی خشکی‌ها و حمل رسوبات به دریا و فرآیند رسوب‌گذاری از جمله پدیده‌های مهم زمین‌شناسی است که به طور مستمر در زمین صورت می‌گیرد. ذرات رسوبی که از سطح خشکی‌ها وارد محیط رسوبی می‌شود دارای تنوع بسیار است ولی در آن میان ترکیبات سیلیکاته مانند ذرات تخریبی سیلیسی و رس‌ها اهمیت زیادی داشته و همراه با کانی‌های سنگین و عناصر فلزی و مواد ناشی از فعالیت‌های صنعتی در محیط رسوبی انباسته می‌شود. تجزیه و تخریب شیمیایی این رسوبات موجب آزادی پاره‌ای از عناصر شیمیایی در محیط رسوبی است؛ تجمع بیش از حد پاره‌ای از این عناصر می‌تواند موجب آلودگی سواحل و بستر دریا و تاثیر مستقیم بر بوم زیست دریا و خشکی شود بنابراین مطالعات زمین‌شناسی مهندسی، بررسی ساختارهای تکتونیکی سواحل و مناطق دریایی، تعیین نقش فرسایش سواحل و تغییرات سطح دریاها به عنوان عوامل مطالعاتی زیر بنائی مهم محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در وضعیت طبیعی سواحل و بندرها نیز بازتاب مهمی بر اکوسیستم‌های مناطق دریایی هستند بنابراین انجام هرگونه پروژه صنعتی منوط به بررسی این مطالعات زیر بنائی است.


رسوبات بستر دریا اطلاعات ارزشمندی از تغییرات محیطی گذشته را در خود ثبت نموده‌اند که با مطالعه آن‌ها به وضعیت دریاها و آب و هوای دیرینه می‌توان پی برد؛ به علاوه، رسوبات بستر دریا برای سایر مطالعات نظریه مطالعات مهندسی، تعیین نرخ رسوب‌گذاری، مطالعات زمین‌شناسی اقتصادی، مطالعه میزان آلودگی، بررسی‌های ژئوشیمیایی، فسیل‌شناسی و نیز مدل‌سازی حوضه‌ها به کار می‌رود. زمین‌شناسی دریا، ارتباط تنگاتنگی با بررسی‌های فیزیکی، هیدرودینامیکی و نیز مطالعات ژئوفیزیکی دریا دارد و تلفیق این دانش‌ها اطلاعات ارزشمندی را در ارتباط با محیط دریا در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد. درواقع مطالعه خط ساحلی و رسوبات بستر عمیق دریا و میزان انحلال کربنات کلسیم در محیط‌های مختلف دریایی کاربرد مهمی در مطالعه تغییر اقلیم جهانی دارد.

## ۲-۲- تجهیزات نمونه برداری مستقیم

### ۲-۲-۱- تله رسوبی

تله رسوبی دستگاهی است که در اندازه‌گیری‌های کمی ذرات آلی و غیر آلی ته‌نشست شده در بستر آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. تله‌های رسوبی اغلب به شکل لنگری در عمقی مشخص در ستون ویژه‌ای از آب (معمولاً زیر ناحیه آشفتگی) قرار دارد و شامل یک قیف که رسوبات را به سمت داخل هدایت و حفظ می‌نماید، است. عموماً، تله رسوبی در یک بازه زمانی چند هفته‌ای یا ماهانه نصب و نمونه‌ها را در شیشه‌های لوله‌ای شکلی که در یک حلقه قرار دارد جمع‌آوری می‌نماید (برای یک‌فصل)، حفاظت از نمونه‌های جمع‌آوری شده در یک محفظه از این‌رو باله‌میت است که در طولانی‌مدت توسط زئپلانکتون‌ها مصرف و یا تجزیه نشود «شکل (۱-۲) نشان‌دهنده یک تله رسوبی است».





شکل ۲-۱-۲- تله رسوی

## ۲-۲-۲- تله رسوی چندتایی<sup>۱</sup>

دستگاهی که برای تعیین نرخ رسوی گذاری در مدت زمان معین تنظیم می‌شود و با استفاده از یک کامپیوتر نصب شده بر روی آن (باسیم یا بی‌سیم) در عمق‌های مختلف دریا قابل استفاده است؛ این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری مقادیر رسوی را دارد. از ویژگی‌های این دستگاه انتقال اطلاعات آن به آزمایشگاه برای بررسی‌های گوناگون است.

## ۳-۲-۲- مغزه‌گیرها<sup>۲</sup>

مغزه‌گیری یکی از سریع‌ترین و ساده‌ترین روش‌های شناسایی رسوبات بستر دریا است و به‌وسیله یک لوله فلزی متصل به یک کابل چندمنظوره (آزاد آویزان) انجام می‌شود؛ عملیات مغزه‌گیری اطلاعات ارزشمندی از تغییرات آب‌وهوایی هر منطقه را ارائه می‌دهد.

در این روش لوله‌ای توخالی با نیروی فشار به داخل رسوبات کف فرستاده و نمونه‌های موردنیاز کاوشگران را در اندازه‌های موردنیاز (طول) جمع‌آوری می‌نماید. بر اساس تجهیزات ملی دریاچی ۸ نوع مختلف از مغزه‌گیرها وجود دارد که شامل ۲ گروه مغزه‌گیرهای جعبه‌ای و لوله‌ای است.


1- Multi Sediment Trap  
2- Corer

### ۲-۳-۱- مغزه‌گیرهای لوله‌ای

#### الف- مغزه‌گیر وزنی<sup>۱</sup>

مغزه‌گیر وزنی یک نمونه‌گیر رسوب از کف دریا متشکل از یک وزنه با پوشش استیل با وزن ۱۰۰۰ الی ۱۰۰ کیلوگرم است. طول لوله نمونه‌گیر که نمونه رسوب در آن جای می‌گیرد غالباً بین ۱ الی ۴ متر است؛ مقطع رسوبی به وسیله یک برش مخروطی که توسط لوله‌ای از جنس پلی کربنات به قطر  $63/5$  میلی‌متر است، جدا می‌شود. برای نمونه‌گیری، مغزه‌گیر را به سمت کف آب وارد نموده و با یک فاصله مشخص که قابل تنظیم است نگاه داشته سپس با رهاسازی (سقوط آزاد) مغزه‌گیر به داخل رسوب نفوذ و ستونی از رسوب را جدا و در لوله پلی کربنات قرار می‌دهد.

این نوع از مغزه‌گیرها به شناسایی لایه‌های زیرین بستر دریاها با توجه به وجود و عدم وجود فسیل‌ها در گلولای و ترسیم آب‌وهوای گذشته (وجود عصر یخ‌بندان) کمک شایانی می‌نماید، به طوری که با توجه به اطلاعات حاصله از نمونه‌ها محققان قادر خواهند بود سامانه آب‌وهوایی آینده را پیش‌بینی نمایند «شکل (۲-۲) نشان‌دهنده یک مغزه‌گیر وزنی است».



شکل ۲-۲- شماتیکی از مغزه‌گیر وزنی (McClennen, Sea Education Association)

به منظور کاربردی بودن دستگاه، کاربر نیازمند یک سری اطلاعات و تجهیزات اولیه می‌باشد که در ذیل به صورت موردی به آن‌ها اشاره شده است:

- تجهیزات موردنیاز
  - قایق
  - وینج (تحمل وزن بالا)
  - ریسمان ابریشمی (با توجه به عمق آب)
- مزایای دستگاه
  - کاربری ساده
  - قابل اطمینان
  - اقتصادی
  - تحلیل سریع (دانه‌بندی، زاویه تهنشست و زیست‌دریایی)
- معایب دستگاه
  - سنگین بودن مغزه‌ها
  - مغزه‌ها باید به صورت افقی خارج شوند و در صورت بلند بودن طول مغزه خارج کردن آن از مغزه‌گیر کاردشواری است.
  - تحت تاثیر جریان‌های دریایی رسوبات تهنشست شده دارای زاویه خاصی می‌باشند و تعیین این زاویه در مغزه‌ها نیازمند دقت و تجربه است.
- نحوه کاربرد

هنگام نفوذ دستگاه به داخل رسوب در بستر دریا عملیات حفر و مغزه‌گیری بسیار به آهستگی انجام می‌پذیرد تا از اختلال آب و رسوب در نمونه جلوگیری شود، نرخ نفوذ مغزه‌گیر به داخل رسوب توسط یک پیستون که از آب پر می‌شود، کنترل می‌گردد. این قابلیت از تاثیر امواج به روی نمونه گرفته شده از بستر جلوگیری می‌نماید (مغزه‌گیرهای هیدرولیکی میرا).



### ب- مغزه‌گیر جعبه‌ای<sup>۱</sup>

این نوع از مغزه‌گیرها همانند مغزه‌گیرهای وزتی عمل می‌نمایند، با این تفاوت که محفظه آن‌ها متشکل از یک جعبه با اندازه  $250 \times 150$  میلی‌متر است و در آن‌ها از نمونه‌برداری‌های خطی استفاده نمی‌شود. برش نمونه در این نوع از مغزه‌گیر به‌وسیله ۲ زبانه که به عمق ۱۵ الی ۶۰ سانتی‌متر وارد می‌شود انجام می‌گیرد. این نوع از نمونه‌گیرها اطلاعاتی در ارتباط با زندگی جانوری و رسوبات دریایی در اختیار کاربر قرار می‌دهد.


### ج- مغزه‌گیرهای چندتایی<sup>۲</sup>

مغزه‌گیرهایی که امکان تهیه ۲۰ نمونه دست‌نخورد در یک محفظه پلاستیکی با اندازه  $600 \times 56$  میلی‌متر را فراهم می‌کند. این مغزه‌گیر شامل یک فرم لوله‌ای با یک تعديل کننده نیروی هیدرولیکی در بخش بالایی است، به عبارت دیگر، لوله مغزه‌گیر در بخش بالایی به محل بارگذاری نیروها و در بخش پایینی به لوله نگهدارنده نمونه که برای جلوگیری از ایجاد آشفتگی در نمونه است متصل می‌باشد «شکل (۳-۲) نشان‌دهنده نمونه‌ای از مغزه‌گیر چندتایی است». با برخورد وزنه به بستر دریا کابل‌ها شل می‌شود، در این نقطه لوله مغزه‌گیر در داخل رسوب به‌وسیله نیروی ثقلی وارد می‌گردد، مقدار این نیرو با توجه به نرخ پایین رفتن به‌وسیله یک تعديل کننده نیروی هیدرولیکی و وزن وارد بر بخش بالایی قابل کنترل است و امکان جداسازی نمونه را فراهم می‌سازد سپس مغزه‌گیر به سمت پایین هدایت می‌شود «شکل (۴-۲) نمونه‌ای از مخزن مغزه‌گیر چندتایی و تجهیزات آن را نشان می‌دهد».



شکل ۳-۲- نمونه‌ای از مغزه‌گیر چندتایی

- 1- Kasten Coring
- 2- Multi Corer
- 3- Damper



شکل ۲-۴- مخزن نمونه‌گیر چندتایی

#### ۵- مغزه‌گیر بزرگ<sup>۱</sup>

مغزه‌گیر مگا به طور عمده عملکردی همچون مغزه‌گیر چندتایی دارد و قابلیت تهیه ۱۲ نمونه دستنخورده در یک محفظه پلاستیکی به اندازه  $600 \times 100$  میلی‌متری را دارد «شکل (۵-۵) نشان‌دهنده یک دستگاه مغزه‌گیر بزرگ است».



شکل ۲-۵- نمونه‌ای از مغزه‌گیر بزرگ

1- Mega Corer

## ۲-۳-۲-۲- مغزه‌گیرهای جعبه‌ای

### الف- مغزه‌گیر جعبه‌ای SMBA

نمونه‌گیر جعبه‌ای به شکل یک مربع ۶۰۰ میلی‌متری برای تهیه نمونه رسوب دست‌نخورده تا حد اکثر عمق ۴۵۰ میلی‌متر طراحی شده است. این مغزه‌گیر شامل یک جعبه نگهدارنده نمونه و مجموعه ادوات حفاری می‌باشد. مغزه‌گیر جعبه‌ای SMBA به وسیله کابل‌های کنترل کننده به بستر دریا فرستاده می‌شود تا زمانی که مجموعه در بستر جاگذاری شود؛ در ادامه محفظه نمونه‌گیر به وسیله نیروی وزن مغزه‌گیر به داخل رسوب هدایت و نمونه حجیمی از رسوب را برداشت می‌نماید. نهایتاً، بر اساس مکانیسم دستگاه زبانه نمونه‌گیر آزاد و جعبه نمونه‌گیر آب‌بندی می‌شود تا از تاثیر جریان‌های دریایی و به هم‌ریختگی رسوب در هنگان خارج شدن جلوگیری نماید. نمونه‌های حاصله از این روش ارتباط مستقیمی با نوع رسوب، جهت جریان و وضعیت دریا دارد.

در طراحی SMBA از دو برداشت کننده بیل مانند که در دو طرف جعبه نمونه‌گیر قرار دارد استفاده شده است، دلیل این نوع از طراحی برای ایجاد توازن در خارج کردن مغزه از داخل رسوب می‌باشد که موجب افزایش میزان دست‌نخوردگی در نمونه رسوب است.

### ب- NIOZ (Haja) Corer


مغزه‌گیر NIOZ عملکردی همچون مغزه‌گیر جعبه‌ای SMBA دارد با این تفاوت که این نوع از مغزه‌گیر قادر به تهیه مغزه‌های دست‌نخورده با قطر ۵۰۰ میلی‌متر (۵۰۰ میلی‌متر مربع تا عمق ۵۰۰ میلی‌متر) با وزن ۱۳۵۰ کیلوگرم است. «شکل (۶-۲) نشان‌دهنده مغزه‌گیر Haja می‌باشد».



شکل ۶-۲- مغزه‌گیر Haja

### ج- چنگک<sup>۱</sup>

نوعی از مغزه‌گیرهای کوچک که از ۲ فک ۱/۴ دایره‌ای (یک نیم‌دایره) تشکیل شده و وزن واردشده بر قاب با توجه به نوع رسوب قابل تنظیم است. مغزه‌گیر با استفاده از کابل‌ها با فک‌های باز که قفل شده به بستر دریا فرستاده می‌شود و پس از برخورد با بستر دریا قک‌ها از حالت قفل خارج می‌شود؛ سپس با کشیدن کابل‌ها فک‌ها چرخیده و برای گرفتن نمونه رسوب بسته می‌شوند «شکل (۷-۲) نشان‌دهنده نمونه‌ای از مغزه‌گیر Day Grab است».



شکل ۷-۲- مغزه‌گیر چنگکی

### ج- مغزه‌گیر پیستونی<sup>۲</sup>

مغزه‌گیر پیستونی برای نمونه‌های رسوبات گلی (رسوبات نرم مانند رس) و نمونه‌برداری‌هایی که نیازمند نمونه‌های بلندتر از نمونه مغزه‌گیر وزنی می‌باشد، مورد استفاده است. این نوع مغزه‌گیر دارای یک محفظه فولادی به اندازه  $110 \times 90$  میلی‌متر و یک لوله از جنس پی‌وی‌سی (PVC) (پلی کربنات) در مرکز بخش وزنی که به تجهیزات رابط متصل است، می‌باشد. پیستون (به همراه سیم‌های رابط) در داخل لوله پی‌وی‌سی قرار می‌گیرد و نمونه‌گیر را به سمت پایین هدایت می‌نماید تا با بستر دریا تماس یابد.

هنگامی که مغزه‌گیر به سمت بستر دریا هدایت می‌شود، با تماس پیستون با سطح رسوب پیستون مغزه‌گیر توسط نیروی استاتیکی رهاشده و به سطح رسوب در نقطه مورد نظر نیرو وارد می‌نماید، با ورود مغزه‌گیر به داخل رسوب و حرکت مغزه‌گیر در قسمت بالایی پیستون خلا ایجاد می‌شود که برای حذف اصطکاک بین پوشش مغزه‌گیر و رسوب

1- Day Grab  
2- Piston Corer

است. برای سهولت در عملیات، محفظه مغزه‌گیر از پوشش پی‌وی‌سی جدا و تنها لوله پی‌وی‌سی و نمونه برش خردہ به طول مورد نظر باقی ماند. طول نمونه بر اساس تئوری تا ۲۵ متر می‌تواند باشد اما این مقدار وابسته به جنس رسوب متغیر است. باید به این نکته توجه داشت که دسترسی به این طول در عمل عموماً غیرممکن است.

### - مراحل مغزه‌گیری پیستونی


- ۱- مغزه‌گیر از سطح کشتی به داخل آب فرستاده شود (شکل ۲-۸).
- ۲- وزنه تعادل ۱۰۰ کیلوگرمی به سطح رسوب برخورد نموده.
- ۳- با برخورد وزنه به بستر دستک متصل به کابل پیستون آزاد و پیستون از ارتفاع ۱ الی ۳ متری سقوط می‌کند «شکل ۸-۲» مرحله ۱. این فرایند از ایجاد بهم ریختگی در رسوب نرم جلوگیری می‌کند.
- ۴- پیستون با سرعت (G-Speed) به سمت سطح بستر رها می‌شود «شکل ۹-۲» مرحله ۲.
- ۵- با برخورد کلاهک پیستون با سطح رسوب، پیستون به صورت عمودی در محل اتصال آب و رسوب به وسیله کابل پیستون نگاه داشته می‌شود و مغزه‌گیر را به صورت کشویی با یک نیروی وزنی به سمت پایین (بدون اعمال هیچ مکشی در رسوب) فشار می‌دهد «شکل ۹-۲» مرحله ۳ و ۴.
- ۶- خروج مغزه‌گیر با کشیدن کابل اصلی انجام می‌پذیرد (رهاسازی از وزن وارد بر پیستون).
- ۷- در این مرحله ستون رسوبی حاصله در داخل یک پوشش پلاستیکی قرار گرفته (قفل می‌شود) تا از تاثیر تغذیه‌کنندگان و تغییرات حاصل از جریان‌های دریایی حفظ شود.
- ۸- در این مرحله عملیات مغزه‌گیری به پایان رسیده، مغزه از بستر دریا جدا و به سمت عرضه کشتی هدایت می‌شود «شکل ۹-۲» مرحله ۵.
- ۹- پس از انتقال مغزه به عرضه کشتی (شکل ۱۰-۲) و جدا نمودن آن از وینچ (شکل ۱۱-۲)، لوله پی‌وی‌سی حاوی نمونه از مغزه‌گیر خارج (شکل ۱۲-۲) و جهت ابتدا و انتهای نمونه بر روی محافظ بیرونی علامت‌گذاری می‌شود «شکل ۱۳-۲» نشانه‌گذاری ابتدا و انتهای مغزه را نشان می‌دهد، سپس لوله پی‌وی‌سی را به اندازه نمونه رسوب برداشت شده برش داده «شکل ۱۴-۲» نمایش برش لوله پی‌وی‌سی و انتهای مغزه «شکل ۱۵-۲» نشان‌دهنده بخش انتهایی مغزه است به کمک کیسه‌های نایلونی و چسب اسلفون با دقت بسته‌بندی می‌شود «شکل ۱۶-۲» نشان‌دهنده بسته‌بندی انتهای مغزه است، در انتهای اطلاعات نمونه شامل: شماره سایت، مکان برداشت، عمق، زمان برداشت، طول نمونه و شماره نمونه بر روی لوله پی‌وی‌سی درج شود «شکل ۱۷-۲» نمونه‌ای از اطلاعات درج شده بر روی مغزه است.
- ۱۰- نمونه‌ها حتماً باید به صورت ایستاده و در جهت درست بالا به پایین (به‌نحوی که جهت فلش TOP به سمت بالا باشد) در مکانی از کشتی که کمترین حرکت و لرزش را متحمل شود، قرار گیرد «شکل ۱۸-۲» نشان‌دهنده چگونگی قرار گیری نمونه‌ها در کشتی است.



۱۱- نمونه‌ها برای آنالیزهای بعدی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود «شکل (۱۹-۲) نمونه‌ای از مغزه‌های منتقل شده به آزمایشگاه که عموماً به قطعات ۱/۵ متری تقسیم می‌شود را نشان داده است».



شکل ۲-۸- ارسال مغزه‌گیر به بستر دریا



شکل ۲-۹- شماتیکی از عملکرد مغزه‌گیر پیستونی





شکل ۲-۱۰-۲- انتقال مغزه گیر به عرشه کشتی



شکل ۲-۱۱- جداسازی مغزه گیر از وینج





شکل ۱۲-۲- جدا نمودن نمونه از مغزه گیر



شکل ۱۳-۲- مشخص نمودن بخش بالایی و پایینی رسوب در لوله



شکل ۲-۱۴- برش بخش اضافی لوله پیویسی



شکل ۲-۱۵- انتهای مغزه



شکل ۲-۱۶- بستن انتهای نمونه



شکل ۲-۱۷- شماره‌گذاری نمونه



شکل ۲-۱۸- چیدمان نمونه‌ها در کشتی



شکل ۲-۱۹- نمونه مغزه‌ها در آزمایشگاه





## ٣ فصل

---

---

### طبقه‌بندی و کانی‌شناسی رسوبات





**۱-۳- مقدمه**

دانه‌بندی یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین روش‌های شناسایی ویژگی ذرات رسوبی است که در انتقال و فرسایش موثر است. درواقع تحلیل اندازه دانه بهمنظور شناسایی منشا رسوب، تاریخچه انتقال و شرایط فرسایش در محیط دریایی کاربرد دارد. دانه‌های رسوبی بر اساس قطرشان به رس‌ها، لای‌ها، ماسه‌ها، دانه‌ریزه‌ها، ریگ‌ها و قلوه‌سنگ‌ها تقسیم‌شوند که برای تعیین دانه‌بندی آن‌ها از روش‌هایی همچون الک‌کردن، هیدرومتری، آنالیزهای لیزری در آزمایشگاه (X-ray و Granulometry) استفاده می‌شود.

**۲-۳- آزمایش الک**

آزمایش دانه‌بندی باهدف دست یافتن به توزیع اندازه دانه‌ها در خاک مورد اهمیت است. الک‌های آزمایش دانه‌بندی غالباً از جنس استیل ضد خش و ضدزنگ ساخته شده‌اند و فریم آن‌ها (جنس استیل یا برنج) به گونه‌ای طراحی شده است که به ترتیب اندازه به صورت سری بر روی یکدیگر قرار می‌گیرد. اطلاعات حاصل از این آزمایش را می‌توان برای روابط تخلخل و تراکم مورداستفاده قرارداد.

**۳-۱- تجهیزات**

- سری الک‌های استاندارد به همراه کفه<sup>۱</sup> انتهایی
- لرزاننده<sup>۲</sup>
- ترازو
- نمونه رسوب
- دستکش
- بیلچه
- میز کار
- کیسه نمونه
- هاون و دسته‌هاون
- درپوش
- هود

1- Pan  
2- Shaker

### ۲-۲-۳- مراحل انجام آزمایش

- ۱- نمونه یخزده باید به مدت یک شب بیرون از سردکن در دمای معمولی اتاق قرار داده شود.
- ۲- پیش از شروع انجام آزمایش کاربر باید لباس و دستکش آزمایشگاه را پوشیده و از درآوردن آن خودداری کند.
- ۳- در اولین مرحله نمونه از بسته نمونه‌گیر خارج و در گرم کن با درجه حرارت ۱۰۳ الی ۱۰۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۱۸ الی ۲۴ ساعت قرار داده می‌شود.
- ۴- در مدت زمانی که نمونه‌ها در خشک کن قرار دارد نمونه‌ها باید به وسیله یک بیلچه به هم زده شود تا نسوزد، این عمل فرآیند جدایش رسوبات چسبیده به یکدیگر را تسهیل می‌نماید.
- ۵- بهمنظور جلوگیری از استنشاق گردوغبار حاصله در این آزمایش ادامه فعالیتها در زیر هود انجام الزامی است.
- ۶- مقدار یک کیلوگرم از نمونه رسوب به هم چسبیده به وسیله هاون از یکدیگر جدا شود.
- ۷- الک‌ها بر اساس اندازه نمونه رسوب انتخاب و به صورت سری روی یکدیگر چیده می‌شود در انتهایا باید کفه انتهایی در زیر آخرین الک قرار داده شود (تعداد الک‌ها بیشتر دقت آزمایش بالاتر). «در جدول (۱-۳) اندازه الک‌های استاندارد آمریکایی و انگلیسی به ترتیب آورده شده است».
- ۸- نمونه در بالاترین الک قرار داده می‌شود و سپس درپوش بهمنظور جلوگیری از پخش شدن نمونه به اطراف بر روی آن قرار گیرد.
- ۹- لرزاننده به گونه‌ای تنظیم شود که به مدت ۱۰ دقیقه روشن بماند تا فرآیند الک کردن به خوبی انجام پذیرد بهتر است الک کردن در دو مرحله انجام شود «شکل (۱-۳) چگونگی ترتیب قرار گرفتن الک‌ها، درپوش و کفه انتهایی را نشان می‌دهد».
- ۱۰- مقدار باقی‌مانده بر روی هر الک به ظرف‌های نمونه انتقال داده و وزن می‌شود (ظروف از قبل باید وزن شده باشد و وزن ظرف هر نمونه باید در انتهای توزین‌ها کسر شود تا وزن واقعی رسوب حاصل گردد).
- ۱۱- در انتهای هر آزمایش تجهیزات آزمایشگاه با آب و صابون تمییز و هود خاموش شود.
- ۱۲- بر اساس وزن حاصله و رابطه  $1-3$  و  $2-3$  اطلاعاتی شامل درصد عبوری، درصد مانده روی الک و جرم نمونه باقی‌مانده بر روی الک محاسبه و در برگه آزمایشگاه یادداشت شود.
- ۱۳- با توجه به نتایج حاصله و شکل (۲-۳) امکان تعیین نوع رسوبات امکان‌پذیر است.

$$\text{W Sieve} = \frac{\text{W Sieve}}{\text{W Total}} \quad (1-3)$$

W Sieve: وزن باقی‌مانده روی الک

W Total: وزن کل دانه‌ها

$$(2-3) - \text{وزن تجمعی باقی‌مانده} (\%) = \text{وزن تجمعی عبوری} (\%)$$

- ۱۴- بعد از محاسبات نمودار لگاریتمی رسم شود که محور Y آن درصد تجمعی عبوری و محور X اندازه الک‌ها است.

- ۱۵- تعیین مقدار اندازه موثر بر اساس نمودار  $(D_{60}, D_{30}, D_{10})$ .
- ۱۶- حصول ضریب یکنواختی  $(C_u)$  و ضریب منحنی  $(C_c)$  از رابطه ۳-۳ و رابطه ۴-۴ امکان‌پذیر است.

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \quad (1-3)$$

$$C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10} \times D_{60}} \quad (2-3)$$



شکل ۱-۱-۱- تجهیزات آزمایش الک

### ۳-۲-۳- نکات کاربردی

- مرز بین ماسه و شن مطابق اتحادیه دسته‌بندی خاک با الک ۴ (۴ سوراخ در اینچ معادل ۴/۷۵ میلی‌متر) و مطابق استاندارد انگلیسی، ۲ میلی‌متر است.
- اگر بیش از ۵۰٪ خاک از الک شماره ۴ عبور نماید خاک ریزدانه و اگر کمتر از ۵۰٪ خاک از الک ۴ عبور نماید خاک درشت‌دانه محسوب می‌شود.
- مرز فی‌مابین ریزدانه و درشت‌دانه (ماسه از لای و رس) الک شماره ۲۰۰ با اندازه ۰/۰۷۵ میلی‌متر است و بر اساس استاندارد انگلیسی ۰/۰۶۳ میلی‌متر مرز ماسه و لای در نظر گرفته می‌شود.
- نمودارنهایی ترسیم شده در این آزمایش لگاریتمی است.
- نمونه‌های باقی‌مانده بر روی کفه انتهایی در آزمایش هیدرومتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

### ۴-۲-۳- خطاهای



- تخلیه الک‌ها که موجب هدر مقداری از رسوب است.



- کم شدن میزان نمونه براثر تاثیر لرزاننده


جدول ۳- الک‌های استاندارد آمریکایی و انگلیسی

الک‌های استاندارد انگلیسی		الک‌های استاندارد آمریکایی	
اندازه شکاف‌ها (میلی‌متر)	شماره الک	اندازه شکاف‌ها (میلی‌متر)	شماره الک
۳/۳۵۲	۵	۴/۷۵	۴
۲/۸۱۲	۶	۳/۳۵	۶
۲/۴۱۱	۷	۲/۳۶	۸
۲/۰۵۷	۸	۲	۱۰
۱/۶۷۶	۱۰	۱/۱۸	۱۶
۱/۴۰۵	۱۲	۰/۸۵	۲۰
۱/۲۰۴	۱۴	۰/۶	۳۰
۱/۰۰۳	۱۶	۰/۴۲۵	۴۰
۰/۸۵۳	۱۸	۰/۳	۵۰
۰/۶۹۹	۲۲	۰/۲۵	۶۰
۰/۵۹۹	۲۵	۰/۱۸	۸۰
۰/۵۰۰	۳۰	۰/۱۵	۱۰۰
		۰/۱۰۶	۱۴۰
		۰/۰۸۸	۱۷۰
		۰/۰۷۵	۲۰۰
		۰/۰۵۳	۲۷۰
برای آزمایش هیدرومتری کاربرد دارد			pan



جدول ۲-۳- نمودار همبستگی ارتباط بین اندازه ذرات بر حسب میلی‌متر و فی برای رده‌بندی اندازه ذرات که بر اساس قطر دانه‌ها سرعت آستانه کشش از سطح را بر اساس سانتی‌متر بر ثانیه نشان می‌دهد.





شکل ۲-۳- نمونه‌ای از نمودار همبستگی اندازه ذرات بر اساس آزمایش هیدرومتری و الک

### ۳-۳- آزمایش هیدرومتری

دانه‌بندی خاک‌های ریزدانه که در کفه انتهایی الک‌ها باقی‌مانده است با استفاده از روش تهنه‌سینی بررسی می‌شود. این روش مبتنی بر قانون استوکس است و از سرعت سقوط ذرات کروی شکل معلق در مایعات (ذرات بزرگ‌تر سرعت سقوط بیشتر، ذرات کوچک‌تر سرعت سقوط کمتر) پیروی می‌کند. آزمایش هیدرومتری در واقع برای خاک‌های ریزدانه در حد رس، لای و ماسه کاربرد دارد و بر اساس استانداردهای ASTM D422-63 و ASHTO T88-70 انجام می‌شود.

### ۳-۱- تجهیزات موردنیاز

- هیدرومتر استاندارد ASTM no. 152 H

- همزن

- پودر هگزامتافسفات سدیم (۵۰ گرم لیتر)

- آب م قطر

- پنتانول



- استوانه مدرج
- ترازو دیجیتال
- دماسنج
- درپوش پلاستیکی برای استوانه ۱۰۰۰ میلی‌لیتری
- استوانه مدرج ۱۰۰۰ میلی‌لیتر
- بشر آزمایشگاه
- الک ۲ میلی‌متر
- گرم‌کن برقی
- ترازو
- زمان‌سنج
- بطری با حجم ۲ لیتر و ۱۰۰ میلی‌لیتر
- هاون و دسته‌هاون
- پوشش آزمایشگاهی (عینک محافظ، دستکش، ماسک)
- برگه یادداشت

### ۲-۳-۳- نحوه انجام آزمایش

#### ۱- آماده‌سازی نمونه

- ۱- بهمنظور انجام آزمایش درمجموع به ۵۰۰ گرم نمونه نیاز است که باید بلافصله بعد از برداشت در کیسه‌های نمونه یا ظروف نمونه‌گیر قرار داده شود.
- ۲- ۱۵۰ گرم از نمونه مورد نظر جدا و در گرم‌کن برقی با دمای  $105^{\circ}$  درجه سانتی‌گراد به مدت ۲۴ ساعت قرار داده شود.
- ۳- نمونه خشک‌شده به شکل تکه‌های رسوب سفت و چسبیده کنار یکدیگر است که به‌وسیله هاون و دسته‌هاون باید از هم جدا شود.
- ۴- نمونه برای جداسازی قطعات گراول با استفاده از الک ۲ میلی‌متری الک شده و میزان رسوبات کوچک‌تر و بزرگ‌تر از ۲ میلی‌متر توزین و در برگه یادداشت شود.
- ۵- ۱۰ الی ۱۰۰ گرم از رسوبات کوچک‌تر از ۲ میلی‌متر برای انجام آزمایش کافی است.



### ۲-۲-۳-۳- آماده‌سازی محلول

- ۱۰۰ گرم از هگزا فسفات سدیم را وزن و به داخل بشر حجمی انتقال داده شود.
- آب مقطر با حجم ۲۰۰۰ میلی‌لیتر به بشر حجمی اضافه شود.
- همزن روشن و فرآیند اختلال محلول تا زمانی که پودر هگزا فسفات سدیم در داخل آن حل و کاملاً یکنواخت شود ادامه یابد.

### ۲-۳-۳-۳- پراکندگی خاک

- نمونه خشک شده از گرمکن خارج و پس از وزن در یک بشر ۶۰۰ میلی‌لیتری ریخته شود سپس ۲۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر با ۱۰۰ میلی‌لیتر هگزا ماتافسفات سدیم مخلوط شود، به محلول به مدت یک شب وقت داده شود تا به‌اصطلاح خیس بخورد.
- بافت خاک، میزان خاک موردنیاز برای آزمایش را بر اساس اندازه نمونه تعیین می‌کند (۱۰ الی ۲۰ گرم نمونه برای رسها و ۶۰ الی ۱۰۰ گرم برای ماسه‌های درشت‌دانه لازم است).
- در این مرحله خاک و محلول هگزا فسفات سدیم با یکدیگر مخلوط و به مدت ۵ دقیقه به‌وسیله همزن برقی مخلوط می‌شود، نهایتاً محلول حاصله به داخل استوانه مدرج ۱۰۰۰ میلی‌لیتری انتقال و به آن آب مقطر اضافه می‌شود تا به حجم یک لیتر برسد «شکل (۳-۳) نشان‌دهنده استوانه مدرج و محلول آزمایش هیدرومتری است».

### ۴-۲-۳-۳- کالیبراسیون (نمونه شاهد)

- در استوانه مدرج، ۱۰۰ میلی‌لیتر (HMP) به ۹۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر در دمای اتاق اضافه می‌شود، محلول باید به حجم ۱ لیتر رسانیده و مخلوط با همزن به هم زده و دمای آن اندازه‌گیری و یادداشت شود.
- هیدرومتر را باید به‌آرامی به داخل استوانه مدرج قرارداد و درجه بالای هیدرومتر که محلول در تماس با آن است را قرائت نمود. دلیل استفاده از نمونه شاهد از این‌رو بالهمیت است که اصلاحات ویسکوزیته محلول و غلظت خاک برای انجام تجزیه و تحلیل‌های بعدی به‌وسیله داده‌های حاصل از این نمونه انجام می‌پذیرد «شکل (۴-۳) نشان‌دهنده یک هیدرومتر استاندارد H 152 ASTM no. است».

### ۵-۲-۳-۳- اندازه‌گیری‌های هیدرومتری

- برای انجام آزمایش باید دمای نمونه به دمای محیط نزدیک و سپس ثبت شود. نکته قابل توجه برای انجام اندازه‌گیری‌ها قرارگیری هیدرومتر در وسط استوانه و قرائت خط بالای تماس آب با هیدرومتر است «شکل (۳-۵) چگونگی قرائت صحیح هیدرومتر را نشان می‌دهد».
- در پوش استوانه مدرج بسته و به مدت یک دقیق استوانه تکان داده تا محلول به‌خوبی مخلوط شود.
- در صورتی که محلول کف‌آلود باشد باید یک قطره پنتانول به آن افزود.



۴- بعد از مخلوط شدن کامل، هیدرومتر را به آرامی در داخل محلول قرار داده و اولین قرائت مربوط به ۳۰ ثانیه اول ثبت شود، پس از قرائت، هیدرومتر به آرامی از استوانه خارج شود و مجدداً در ۶۰ ثانیه قرائت انجام پذیرد.

هیدرومتر پس از هر قرائت باید شسته و خشک شود.

۵- هیدرومتر ۱۰ ثانیه قبل از هر قرائت در داخل استوانه قرار داده شود تا از نوسان زیاد در هنگام قرائت جلوگیری شود، قرائت‌ها بر اساس جداول مخصوص در زمان‌های مشخص تا ۹۰ دقیقه و مجدداً تا ۱۴۴۰ دقیقه تکرار شود.

۶- در حین انجام آزمایش دمای نمونه و استوانه کالیبراسیون را نیز باید یادداشت نمود که داده‌های حاصله از نمونه اصلی در ستون R و داده‌های حاصله از استوانه کالیبراسیون را در ستون RL در برگه یادداشت با دقت ثبت شود.




شکل ۳-۳- استوانه مدرج



شکل ۳-۴- هیدرومتر ASTM no. 152 H





شکل ۳-۵-۵- قرائت هیدرومتر در استوانه مدرج

توجه داشته باشید که در هنگام انجام آزمایش از تجهیزات ایمنی همچون دستکش، عینک و ماسک استفاده و در صورت تماس خاک و یا هگزا فسفات سدیم با چشم به مدت ۱۵ دقیقه با آب تمیز شستشو شود.

### ۳-۳-۳- محاسبات و تصحیح مقدماتی

پارامتر B برای تمام فواصل زمانی در صورت ثابت بودن دما و برای تصحیح تغییرات چگالی و گرانروی قابل استفاده است (رابطه ۳-۳ الی رابطه ۳-۵).

$$B = 30\eta / [g(\rho_s - \rho_1)] \quad (3-3)$$

$\eta$  = مایع ویسکوزیته  $\text{g cm}^{-1}\text{s}^{-1}$  HMP

$\eta$  = ثابت گرانش  $\text{cm/s}^2$

$\rho_s$  = چگالی ذرات خاک  $\text{g/cm}^3$  ۲.۶۵ - استاندارد  $\text{g/cm}^3$

$\rho_1$  = چگالی محلول  $\text{g/cm}^3$

$$\rho_1 = \rho^\circ (1 + 0.630C_S) \quad (4-3)$$

$\rho^\circ$  = چگالی آب در دمای  ${}^\circ\text{C}$ ، دما برابر  $20^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد برابر  $0.998 \text{ g/cm}^3$  و در صورتی که دما برابر  $25^\circ\text{C}$  درجه سانتی‌گراد باشد برابر  $0.997 \text{ g/cm}^3$  است.

$$C_S = \text{مقدار HMP} - \frac{0.05}{\text{g/cm}^3} \quad (5-3)$$

$$\eta = \eta^\circ (1 + 4.25 C_S) \quad (5-3)$$

$\eta = 0.01 \text{ g cm}^{-1} \text{s}^{-1}$  درجه سانتی‌گراد  $20^\circ$  دما برابر  $0.0089 \text{ g cm}^{-1} \text{s}^{-1}$  درجه سانتی‌گراد باشد است.

$$\text{HMP} = C_S \text{ g / cm}^3 0.05$$

#### ۴-۳-۳- محاسبه فاصله زمانی برای ذرات با قطر (X)

$$X = \theta(t)^{-1.2} \quad (6-3)$$

$X = \text{اندازه ذرات معلق } \mu\text{m}$  در واحد زمان

$t = \text{زمان بر اساس دقیقه}$

$$\theta = \text{پارامتر رسوب } \mu\text{m min}^{1.2}$$

$$\theta = 1000(Bh')^{1.2} \quad (7-3)$$

$h' = \text{عمق تاثیر هیدرومتر cm}$

$B = \text{محاسبه بر اساس رابطه } 3-3$

$$h' = -0.164 R + 16.3 \quad (8-3)$$

$$R = \text{قرائت تصحیح نشده هیدرومتر L g/L}$$

#### ۱-۴-۳-۳- درصد تجمعی (P) برای هر بازه زمانی

$$P = C / C_0 \times 100 \quad (9-3)$$

$P = \text{درصد تجمعی برای بازه زمانی}$

$C_0 = \text{میزان نمونه خاک برای آزمایش (بخش ۳)}$

$$C = R - R_L \quad (10-3)$$

$$C = \text{تمرکز رسوب معلق L g/L}$$

$$R = \text{قرائت هیدرومتر تصحیح نشده L g/L}$$

$$R_L = \text{قرائت محلول شاهد}$$

#### ۲-۴-۳-۳- رس

- استفاده از قرائت هیدرومتری تصحیح نشده و محلول شاهد در بازه یک ساعت و نیم و ۲۴ ساعت

- استفاده از روابط بخش (خ) و بخش (د) برای تعیین تاثیر اندازه ذرات (X) و درصد تجمعی (P) برای بازه

زمانی ۹۰ دقیقه و ۲۴ ساعت.

- درصد رس به وسیله رابطه  $1-3$  قابل محاسبه است.



$$P_{2\mu m} = m \ln(2 / X_{24}) + P_{24} \quad (11-3)$$

$X_{24}$  = اندازه ذرات معلق در ۲۴ ساعت که بر اساس رابطه ۳-۶ قابل محاسبه است.

$P_{24}$  = درصد تجمعی در ۲۴ ساعت که بر اساس رابطه ۳-۹ محاسبه می‌شود.

$$m = (P_{1.5} - P_{24}) / \ln(X_{1.5} / X_{24}) \quad X_{1.5} \text{ در بازه زمان } m = \text{شیب منحنی درصد تجمعی بین } 1.5 \text{ و } 24$$

$X_{1.5}$  = اندازه ذرات معلق در بازه ۱/۵ ساعت که بر اساس رابطه ۳-۶ قابل محاسبه است.

$P_{1.5}$  = درصد تجمعی در بازه ۱/۵ ساعت که بر اساس رابطه ۳-۹ محاسبه می‌شود.

$$C = R - R_L \quad (12-3)$$

$C$  = تمرکز رسوب معلق  $g/L$

$R$  = قرائت هیدرومتر تصحیح نشده  $g/L$

$R_L$  = قرائت محلول شاهد

### ۳-۴-۳-۳- شن و ماسه

- استفاده از قرائت هیدرومتری تصحیح نشده و محلول شاهد در بازه ۳۰ ثانیه الى ۶۰ ثانیه

- استفاده از روابط بخش (خ) و (د) برای محاسبه درصد تجمعی ۳۰ ثانیه و ۱ دقیقه.

-  $P_{50\mu m}$  به وسیله رابطه ۳-۱۳ قابل محاسبه است.

$$P_{50\mu m} = m \ln(50 / X_{60}) + P_{60} \quad (13-3)$$

$X_{60}$  = اندازه ذرات معلق در ۶۰ ثانیه «رابطه ۳-۶ برای محاسبه اندازه ذرات معلق است».

$P_{60}$  = درصد تجمعی در ۶۰ ثانیه «رابطه ۳-۹ برای محاسبه درصد تجمعی قابل استفاده است».

$$m = (P_{30} - P_{60}) / \ln(X_{30} / X_{60}) \quad X_{30} \text{ در بازه زمان } m = \text{شیب منحنی درصد تجمعی بین } 30 \text{ و } 60$$

$X_{30}$  = اندازه ذرات معلق در بازه ۳۰ ثانیه «رابطه ۳-۶ برای محاسبه اندازه ذرات معلق است».

$P_{1.5}$  = درصد تجمعی در بازه ۳۰ ثانیه «رابطه ۳-۹ برای محاسبه درصد تجمعی کاربرد دارد».

### ۴-۴-۳-۳- سیلت

$$\% \text{silt} = 100 - (\% \text{sand} + \text{clay}) \quad (14-3)$$

### ۳-۳-۵- اشتباها رایج در آزمایش هیدرومتری

اشتباهات رایج آزمایشگاهی بر اساس (Rollings, 1996) شامل موارد ذیل است:

- به کارگیری مقدار یا نوع نامناسب ماده پراکنده ساز منجر به انعقاد ذرات خاک می‌شود.

- جدا نشدن کامل ذرات خاک


- تکان ندادن کافی استوانه در ابتدای آزمایش



- مقدار زیاد خاک درون مخلوط
- به هم خوردگی مخلوط حین داخل و یا خارج نمودن چگالی سنج
- تمیز نکردن چگالی سنج
- ثبت نکردن تغییرات دمای نمونه و هیدرومتر شاهد در حین آزمایش
- به دلیل اینکه این آزمایش بر اساس قانون استوکس است میزان رس به طور طبیعی بیش از مقدار واقعی برآورد می‌شود زیرا که در این قانون ذرات خاک کروی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که ذرات خاک ریزتر از  $0.005$  میلی‌متر عموماً ورقه‌ای شکل بوده و می‌توانند طول یا عرضی از  $5$  الی  $50$  میلی‌متر برابر ضخامت شان داشته باشند. سقوط یک ذره ورقه‌ای شکل خاک در میان آب را می‌توان به نوعی به سقوط یک برگ از درخت تشبيه نمود (Lambe, 1951).

#### ۴-۳- دستگاه انکسار<sup>۱</sup>


دستگاهی کاربردی به منظور شناسایی کانی‌ها بر اساس عملکرد پراش اشعه X است، در این روش کانی‌های مختلف موجود در یک عنصر شناسایی می‌شود. درواقع پراش اشعه X برای آنالیزهای نیمه کمی قابل استفاده است و از این رو با همیت می‌باشد که روشی مستقیم برای تعیین نوع فازها و ساختار بلورین مواد است «در نمودار ۱-۳ چگونگی آنالیز کانی‌های کوارتز دار قابل مشاهده است».



نمودار ۳-۱- نمودار آنالیز کانی‌های کوارتز دار (مخلوطی از کانی‌های کوارتز، فلدرسپات و پلازیوکلاز)

شناسایی کانی‌ها با استفاده از روش انکسار اشعه X بر پایه تعیین فضاهای بین قطبی و شبکه‌ای (d) که بر اساس قرارگیری فاصله بین اتم‌های بافت کانی می‌باشد، است و این فاصله شبکه‌ای بیانگر نقشه اتمی کانی است. پرتوهای ایکس در این آنالیز عموماً از طول موجی در حدود  $5\text{--}5/2\text{ آنگستروم}$  برخوردار می‌باشد.

با توجه به اینکه هسته اتم‌ها در یک شبکه بلورهای<sup>۱</sup> به فاصله کمی (در حدود چند آنگستروم) از یکدیگر قرارگرفته‌اند، بازتابش پرتو ایکس از این صفحات متواالی منجر به تداخل سازنده یا ویرانگر امواج می‌شود، درصورتی که اشعه‌ی ایکس متفرق شده هم‌فاز باشد، رابطه پراگ «رابطه ۱۵-۳» توصیف کننده زاویه‌ای که در آن پرتو ایکس با طول موج مشخص از سطح بلوره پراش می‌یابد<sup>۲</sup> در مورد آن‌ها صادق خواهد بود به‌طوری که با استفاده از فرمول پراگ می‌توان فاصله صفحات بلورهای و درنتیجه اندازه و نوع سلول واحد را به دست آورد «شکل (۳-۶) بیانگر شماتیکی از زوایای ایجادشده در رابطه پراگ است».



شکل ۳-۶- شماتیکی از زوایای ایجادشده در رابطه پراگ

$$n\lambda = 2D \sin \theta \quad (15-3)$$

$\lambda$  = طول موج اشعه

$D$  = فاصله بین قطبی<sup>۱</sup> (صفحات اتمی همارز)

$\theta$  = فاصله شبکه‌ای X نیم زاویه بین اشعه متفرق شده و امتداد اشعه تابش

$n$  = سطح تفرق

### ۱-۴-۳- نحوه انجام آزمایش

۱- اشعه تک فام X ( $K_\alpha$ ) به موازات نمونه تابیده شود؛ میزان انکسار پرتوها بر اساس میزان واگرایی نمونه کنترل می‌شود.

۲- نمونه به صورت شیبدار بر روی نگه‌دارنده نمونه قرار گیرد.

۳- اشعه با شبیه معادل زاویه  $\theta$  بر نمونه تابیده شود.

۴- بر اساس نور تابیده شده توسط تجهیزات موازی‌ساز و جنس نمونه بازتاب صورت می‌پذیرد.

۵- نهایتاً با توجه به میزان انکسار زاویه امواج تابیده شده نوع عنصر شناسایی می‌شود.

۶- امواج تابیده شده با توجه به نوع عناصر تشکیل‌دهنده نمونه پراکنده شده و سپس به امتدادیاب پرتو<sup>۲</sup> رسیده وارد شمارنده می‌گردد. شمارنده حداکثر واکنش را نسبت به  $K_\alpha$  مورد استفاده نشان داده و با استفاده از تجهیزات، میزان زاویه  $2\theta$  مشخص می‌گردد.

از مزایای استفاده از انکسار امواج، تحلیل سریع، هزینه پایین، سرعت بالا در ثبت نتایج، عدم استفاده از مواد شیمیایی و جلوگیری از ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی است. متناسبانه در این روش عناصر قبل از سدیم در جدول قابل آنالیز نیست.

نمونه‌های استفاده شده در این آنالیز به صورت قرص آماده‌سازی می‌شود (پودر باید به اندازه‌ای باشد که یک سطح  $1/5 \times 1/5$  سانتی‌متر را پوشش دهد). این قرص‌ها به دو شکل قابل تهیه است، نوع آن‌ها به ترکیب عنصر مورد آنالیز بستگی دارد.

- قرص‌های ذوبی: به‌وسیله کمک‌ذوب‌ها که اکثراً از ترکیبات عنصر بور (به‌ویژه بورات لیتیم) است، تهیه می‌شود

و برای عناصر اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد «شکل (۷-۳) نمونه‌ای از قرص‌های ذوبی را نشان می‌دهد».

1- Lattice Spacing  
2- Collimator

- قرص‌های تحت‌فشار: این نوع از قرص‌ها بانام قرص‌های پودری نیز شناخته می‌شود. نمونه در این قرص‌ها با یک ماده چسبنده بی‌اثر مخلوط شده و تحت‌فشار تبدیل به قرص‌های قابل استفاده در دستگاه می‌شود. در صحت‌سنجی این نمونه‌ها نمایش مقدار ۷/۶٪ الی ۵/۵٪ مقدار مناسبی است «شکل ۸-۳» نمونه‌ای از قرص‌های تحت‌فشار را نشان می‌دهد».



شکل ۸-۳-۷-۳- قرص‌های ذوبی عناصر اصلی



شکل ۸-۳-۸-۳- قرص‌های پودری عناصر فرعی

شایان ذکر است که در این آنالیز از نمونه‌های مایع نیز می‌توان استفاده نمود، نمونه مایع باید روی یک لام  $1 \times 1$  سانتی‌متر در چندین مرحله چکانده شود به صورتی که زیر لایه کاملاً پوشانده شود (در این حالت یکنواختی مایع مهم است).

#### ۲-۴-۳- تجهیزات

##### ۱-۲-۴-۳- تجهیزات آزمایشگاه

- مخلوط‌کن

- گرم‌کن

- ترازو



- آسیاب

- نرم‌افزار

### ۲-۲-۴-۳ - وسایل مورد نیاز

- تیغه تیز

- هاون و دسته‌هاون

- مواد استاندارد کوارتز و آگات

- مواد الک  $\mu\text{m}$  250

- قاشق نمونه‌بردار

### ۳-۲-۴-۳ - مواد شیمیایی

- هگزان٪۹۹

- اتانول٪۹۹

- آب مقطّر


### ۳-۴-۳ - آماده‌سازی نمونه برای تمام رسوبات

- نمونه به وسیله هاون در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه آسیاب شود، عنصر آگات برای نمونه‌های سخت و شیشه برای نمونه‌های نرم است. تعیین دقیق زمان از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد زیرا سایش بیش از اندازه موجب از دست رفتن بلورهای کانی می‌شود. ذرات باید به اندازه میکرون تبدیل شوند تا برای تحلیل‌های کمی مناسب باشند. ذرات با اندازه کوچک‌تر از  $50\mu\text{m}$  برای این آزمایش مناسب است زیرا خروجی دستگاه برای نمونه‌هایی با اندازه ریز نمودارهای طیفی با قله‌هایی پهن و نمونه‌های درشت‌تر قله‌هایی برجسته است «شکل (۹-۳) نمونه‌ای از هاون و خردکن از جنس شیشه و آگات می‌باشد».



شکل ۹-۳- هاون و خردکن شیشه‌ای و آگات

- ۲- استفاده از یک مایع بی‌اثر مانند اتانول و یا استون برای جلوگیری از چسبندگی ذرات نرم.
- ۳- تقسیم نمونه به چند بخش با وزن ۵ گرم.
- ۴- نمونه باید بهوسیله مخلوط کن تا بکنواختی و همگن شدن کامل مخلوط شود.
- ۵- پودر حاصله در یک محفظه از جنس آلومینیوم، پلاستیک و یا شیشه که سطح آن در مقابل خروجی منبع اشعه ایکس قرار دارد، قرار داده می‌شود.
- ۶- از یک تیغ تیز برای صاف نمودن سطح نمونه در تمام جهات استفاده شود به طوری که مقدار اضافه نمونه از گوشاهی خارج شود. «شکل (۹-۳) چگونگی قرار گرفتن نمونه در جایگاه را نمایش می‌دهد».



شکل ۹-۳- صاف نمودن سطح نمونه

- ۷- سطح نمونه باید کاملاً صاف و صیقلی باشد، بر جستگی‌ها باعث عدم دریافت پرتو توسط بعضی از قسمت‌های نمونه شده و آنالیز را غیرممکن می‌سازد.

#### ۴-۴-۳- عملکرد دستگاه XRD

- ۱- در ابتدا ۳۰ دقیقه قبل از شروع کار، دستگاه روشن تا کاملاً گرم شود.
- ۲- دسته‌های نگهدارنده نمونه باید در حالت باز قرار گیرد.
- ۳- نمونه در جایگاه نمونه قرار گرفته و دستک‌ها به محل خود باز گردانیده و در جایگاه بسته و با اعمال فشار در جای خود محکم شود (صدای تدقیق بیانگر بسته شدن در جایگاه است).
- ۴- ولتاژ دستگاه باید در حد بالای خود باشد.
- ۵- پارامترها بر اساس نیاز پژوهشگران تنظیم می‌شود.
- ۶- در انتهای فشردن دکمه شروع آنالیز بهوسیله دستگاه انجام می‌پذیرد.



### ۳-۴-۵- اجزای دستگاه

- لامپ اشعه ایکس

- منبع تولید انرژی با ولتاژ بالا

- نگهدارنده نمونه

- توازن دهنده طیف‌های تابشی حاصل از نمونه

- شمارنده تابش اشعه ایکس

- بلور آنالیز کننده

- آشکارساز

- امدادهای پرتو

### ۳-۴-۵-۱- مراحل انجام آنالیز

۱- قبل از شروع آزمایش، دستگاه توسط نمونه‌های استاندار کالیبره شود، این نمونه‌های استاندارد متشکل از عناصری با درصد مشخص است. به عنوان مثال؛ آنالیز نمونه‌هایی با ترکیب آهن و تیتانیوم از نمونه‌های استاندار سنتزی که از  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  و  $\text{TiO}_2$  ساخته و به نسبت ۱:۱ از این عناصر مخلوط شده‌اند، استفاده می‌شود. انحراف میانگین مقادیر استاندارد برای  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  در ایلمنیت برابر٪ ۱/۲ و برای مگنتیت٪ ۰/۶ و برای  $\text{TiO}_2$  در ایلمنیت برابر٪ ۱/۸ و برای مگنتیت٪ ۳/۲ است. شایان ذکر است در کالیبراسیون باید از نمونه‌های استاندارد نزدیک به عناصر مورد آنالیز استفاده شود. عناصر دیگر (Si, Ca, Mn, Mg) با آنالیزورهای طبیعی کالیبره شده و باید دارای محدوده صحتسنجه٪ ۱/۷ الی ۱۲/۳ باشند.

۲- لوله هدایت‌کننده اشعه ایکس پرتوی به سمت نمونه هدایت می‌نماید، شدت تابش پرتو موجب برانگیختگی اتم‌های نمونه مجھول است.

۳- با برخورد اشعه ایکس به اتم‌ها، الکترون‌ها از ترازهای مختلف خارج شده و اتم برانگیخته می‌شود. این برانگیختگی موجب انتقال الکترون‌ها از تراز بالاتر به تراز پایین می‌شود.

۴- پرتوایکس خروجی که مازاد انرژی الکترون‌های منتقل شده از تراز بالاتر به تراز پایین تر است (امواج فلورسانس) ساطع می‌گردد، این امواج نماینده عنصرهای سازنده نمونه است و نهایتاً به سمت بخش امدادهای پرتو<sup>۱</sup> هدایت می‌شود (Collimator) متشکل از چند ورقه موازی است که برای جمع‌آوری و موازی نمودن پرتو اشعه ایکس قابل استفاده است).

۵- پرتو برخوردی که حال تبدیل به گستره‌ای از طول موج‌ها شده است توسط بلور آنالیز تفکیک می‌شود (برای شناسایی عناصر بین پتاسیم تا اورانیوم از بلور آنالیز کننده فلورید سدیم (NaF) و برای شناسایی عناصر فسفر تا کلر و ترکیبات پلیمری و سبک از بلور ژرمانیم استفاده می‌گردد). بلورهای آنالیز کننده بر روی یک منشور چندوجهی قرار دارد تا در هنگام جابه‌جایی از آسیب‌های ممکنه مانند ضربه خوردن جلوگیری شود و یا با چرخاندن صفحه امکان تغییر آنالیز کننده‌ها برای قرارگیری در برابر پرتوایکس فراهم گردد. بلور آنالیز کننده بر اساس رابطه پرآگ یا عث پراش طول موج‌ها در زاویه‌ای مشخص می‌شود.

۶- پرتوها مجدداً از یک امتداد یا ب ثانویه عبور کرده و به آشکارساز می‌رسد «شکل (۱۱-۳) شماتیکی از چگونگی انتقال پرتوایکس در دستگاه X-Ray را نمایش می‌دهد» (بهمنظور آشکارسازی از گاز و یا آشکار کننده‌های تهیجی استفاده می‌شود).


۷- آشکارساز بر روی یک صفحه دایره‌ای متتمرکز است که وظیفه تعیین شدت پرتو ثانویه ورودی و ارسال آن به بخش ثبت‌کننده را دارد. «شکل (۱۲-۳) نمونه‌ای از نمودار ترسیم‌شده توسط دستگاه را نمایش می‌دهد».

### ۳-۴-۶- نکات کاربردی

- نمونه‌ها با ترکیبات معدنی به صورت قرص آماده و سپس در مقابل پرتو قرار داده می‌شود. بر اساس زاویه پرتو طیفی، امواج ثبت می‌شود. هر پیک ترسیم‌شده در نمودار بیانگر عنصر مشخصی است.


-  $K_\alpha$  و  $K_\beta$  برای عناصر معمول و  $L_\alpha$  برای عناصر سنگین کاربرد دارد.

- از نرمافزار IGPET می‌توان برای تشخیص نام کانی‌ها استفاده نمود و یا بر اساس طول موج عناصر طبق جداول از پیش تعیین‌شده می‌توان عناصر موجود در نمونه را شناسایی و با استفاده از شدت پرتو و مقایسه آن با یک نمونه استاندارد و رسم منحنی کالیبراسیون درصد عناصر تشکیل‌دهنده را تعیین نمود.



شکل ۱۱-۳- شماتیکی از نحوه انتقال اشعه ایکس در دستگاه X-Ray





شکل ۱-۳- نمودار ترسیم شده توسط آنالیز نمونه

شایان ذکر است تهیه نمونه مورد آنالیز با توجه به ترکیبات نمونه متفاوت است و برای ساخت نمونه به منظور آنالیز-X-Ray باید به روش‌ها توجه شود. «شکل (۱۳-۳) نمونه‌ای از دستگاه X-Ray قابل مشاهده است.»



شکل ۱۳-۳- نمونه‌ای از دستگاه X-Ray



### ۳-۵- عکسبرداری سرعت ذرات معلق<sup>۱</sup>


تصویربرداری سرعت ذرات (PIV) یکی از مهم‌ترین فن‌آوری‌های اندازه‌گیری سرعت با توجه به جریان است. برنامه حرکت جریان (سرعت جریان) و بازتاب ذرات کوچک به صورت دیجیتالی عکسبرداری می‌شود به طوری که در بازه‌های عکسبرداری جایگاه قرارگیری ذرات ثبت و با توجه به سرعت جریان محاسبه شده بردار جریان قابل ترسیم است. برای محاسبه بردار جریان، کل عکس به پنجره‌های کوچکی به منظور تفسیر و تحلیل تقسیم می‌شود. حرکت متوسط ذرات در هر پنجره تفسیر و به صورت دوبعدی در کنار یکدیگر قابل بررسی است. تعیین سرعت بر اساس تقسیم فاصله جابه‌جایی ذرات در بازه زمان محاسبه می‌شود. تصویربرداری در این روش به صورت دو بعدی به وسیله یک دوربین انجام می‌پذیرد اما با استفاده از تصویربرداری استریو این روش به ۳ بعد می‌تواند ارتقاء یابد.

مزیت اصلی روش تصویربرداری سرعت ذرات نسبت به روش‌های دیگر تعیین سرعت سیال در تمامی مناطق سطح به طور همزمان به جای اندازه‌گیری مجزا در نقاط مختلف است که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها برای آنالیز جریان‌های ناپایدار می‌باشد.

### ۳-۱- تجهیزات

- دو عدد دوربین
- یک دستگاه لیزر YAG به همراه کنترل کننده
- رایانه برای سنجش زمان و جمع‌آوری داده‌ها
- پراکننده ذرات در جریان
- حوضچه آزمایش  $3 \times 12 \times 80$  طول×عرض×عمق
- یدک کش

این آزمایش نیازمند یک مخزن با سطح آزاد آب و یک سامانه کامل عکسبرداری که به طور کامل در بیرون از آب مونتاژ می‌شود، است «شکل (۳-۱۴) نشان‌دهنده یک سامانه عکسبرداری مونتاژ شده است».




شکل ۳-۱۴- سامانه تصویربرداری - [۱] دوربین، [۲] سر لیزر، [۳] کامپیوتر، [۴] کنترل کننده لیزر، [۵] روزنہ بررسی داخل سامانه


مزیت استفاده از این دستگاه وجود دو روزنہ بررسی است که برای بازدیدهای زیر سطح آب استفاده می‌شود، این نوع از طراحی دارای دو مزیت اصلی است، یکی در ارتباط با در دسترس بودن دوربین‌های حساس و بالا نگهداشت آن‌ها در بالای سطح آب و دومی در ارتباط با سامانه اندازه‌گیری زیرآب که بسیار کوچک است (در مقایسه با تجهیزات دیگر که بزرگ‌مقیاس هستند).

### ۳-۵-۲- کالیبراسیون


برای کالیبراسیون از یک مربع  $300 \times 300$  استفاده می‌شود، در طول کالیبراسیون در یک صفحه فرضی ذرات معلق در معرض تابش لیزر قرار گرفته و تصاویر دوربین‌ها به طور جداگانه در محیط مورد برداشت بررسی می‌شود این بررسی از این رو بالهیمت است که تصاویر باید به طور کامل همسان باشد زیرا که تصاویر گرفته شده از دوربین شماره یک و دو بر اساس معادلاتی که در نرم‌افزار کامپیوتری است محاسبه شده و تصویر نهایی را ارائه می‌دهد «شکل ۳-۱۵» و شکل (۳-۱۶) و شکل (۳-۱۷) تصاویر حاصله از دوربین‌ها و عکس نهایی حاصل از تلفیق عکس‌برداری را نشان می‌دهد».



شکل ۳-۱۵- تصویر دوربین شماره ۱



شکل ۳-۱۶- تصویر دوربین شماره ۲



شکل ۳-۱۷- تصویر اصلاح شده برون یابی شده از تصاویر دوربین های شماره ۱ و ۲

شایان ذکر است با پیشرفت فناوری دوربین‌های طراحی شده است که قابلیت کار در زیرآب را دارا است اما باز هم بررسی‌ها نیازمند حوضچه‌های آرام و خالی از قایق می‌باشد. توجه داشته باشید که این دوربین‌ها به منظور جلوگیری از آسیب‌های واردہ در محفظه‌ای ضد آب قرار می‌گیرند، این محفظه قبل از شروع عملیات با استفاده از کاغذی که نسبت به آب حساس است در بیرون از حوضچه مورد آزمایش قرار می‌گیرد به‌طوری‌که کاغذ را در محفظه قرار داده سپس در مخزن آب غوطه‌ور می‌شود تا از ضد آب بودن محفظه قبل از انجام آزمایش اطمینان حاصل شود.

### ۳-۶- تجزیه و تحلیل رسوبات معلق در آب

هدف از جمع‌آوری این راهنمای استاندارد اندازه‌گیری مقدار رسوبات معلق در آب است. در واقع مجموعه رسوب معلق در آب با نام غلظت رسوب شناخته می‌شود (SSC) غلظت رسوب بر اساس تمام ذرات کوچک‌تر از ۱۰۰۰ میکرون در حجم نمونه یک لیتر آب اندازه‌گیری می‌شود. بقایای مواد آلی و باقی‌مانده ذرات بزرگ‌تر از ۱۰۰۰ میکرون (۱ میلی‌متر) که شامل جلبک‌های رشتهدی، سنگریزه‌ها و بقایای گیاهی می‌باشد در اندازه‌گیری ذرات معلق رسوب در نظر گرفته نمی‌شود (در آنالیزها حذف می‌گردد). روش اندازه‌گیری غلظت رسوب بسیار کاربردی‌تر از روش اندازه‌گیری تمام رسوبات معلق جامد (TSS<sup>۲</sup>) در آب‌های طبیعی است به ویژه زمانی که مواد با اندازه ماسه درصد قابل توجهی از نمونه رسوبی را تشکیل داده باشد (Gray et al. 2000, Guo 2006).

### ۳-۶-۱- تجهیزات

- پمپ خلا
- قیف فیلتردار بوخنر<sup>۳</sup> (شکل ۱۸-۳)
- فلاکس ۱۰۰۰ میلی‌لیتر (شکل ۱۹-۳)
- ظرف بشر ۵۰ میلی‌لیتر (شکل ۲۰-۳)
- شیشه مجهز به فیلتر میکروفیبر ۷/۰ میکرون (Whatman GF/F 1825-090, 0.7 micron)
- شیشه شستشو
- آب دیونیزه
- دستکش
- گرمکن با دمای ۱۰۳ الی ۱۰۵ درجه سلسیوس

1- Suspended Sediment Concentration  
2- Total Suspended Solid  
3- Buchner

- گیره
- عینک
- خشک کن<sup>۱</sup>
- ماده خشک کن<sup>۲</sup>
- وزنه با دقت ۰.۰۰۱ گرم

### ۳-۶-۲- نمونه آب

- نمونه آب با حجم یک لیتر که از منطقه مورد نظر تهیه شده است در سریع‌ترین زمان ممکن باید در دمای ۴ درجه سلسیوس قرار داده شود.
- کاربر می‌بایست پیش از شروع کار در آزمایشگاه البسه کامل شامل دستکش، عینک و لباس را بپوشد.
- داخل گرمکن می‌بایست با یک دستمال و یا اسفنج تمیز پاک شود (در صورتی که گرمکن مجهز به سینی باشد پوشش آلومینیومی را نیز باید تعویض نمود) گرمکن بر روی دمای ۱۰۵ یا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم و روشن شود.
- محیطی که قرار است در آن آزمایش انجام پذیرد باید به خوبی تمییز و پاک نمود و از پوشش کاغذی آزمایشگاه استفاده و سطح جذب کننده آن را به سمت بالا قرار داد.
- فیلتر بوخرن بر روی ارلن (Erlenmeyer flasks) گذارد و پمپ خلا به آن‌ها متصل شود (شکل ۳-۱۸).
- بررسی مخزن پمپ خلا، این مخزن حاوی روغن است که پیش از شروع عملیات باید از پر و تمییز بودن آن اطمینان حاصل شود.
- با استفاده از گیره فیلتر، میکروفیبر در قیف بوخرن قرار داده شود.
- آب دیونیزه به وسیله بطری شستشو بر روی فیلتر ریخته شود به طوری که کاملاً مرطوب و فیلتر به قیف بچسبد.
- در این مرحله از مکنده پمپ خلا برای پلمپ سیستم استفاده می‌شود.
- مجدداً قیف بوخرن را به وسیله آب دیونیزه شده باید سه مرتبه آبکشی کرد، به طور متوسط از ۲۵ میلی‌لیتر آب در این مرحله استفاده شود (خلا ایجاد شده تمام آثار آب را از بین خواهد برد).
- پمپ خلا با استفاده از دسته آن آزاد و به وسیله گیره، فیلتر جدا و در داخل گرمکن قرار داده شود (در دقایق اول بهتر است فیلتر چرخانده شود تا از چسبیدن آن به فر جلوگیری گردد).

1- Desiccator  
2- Desiccant



- نمونه باید به مدت یک شباهه روز در گرمکن با دمای  $10^3$  الی  $10^5$  درجه سانتی‌گراد خشک شود.

### ۳-۶-۳- فیلتر نمودن نمونه آب

- فیلتر از گرمکن خارج و در داخل خشک کن به همراه یک ماده خشک کننده قرار داده شود ماده خشک کننده به منظور جلوگیری از جذب هرگونه رطوبت استفاده می‌شود.

- فیلتر به وسیله گیره جابه‌جا و وزن شود.

- با استفاده از گیره یک فیلتر میکروفیبر بر روی قیف بوخنر قرار داده و با حجم کمی از آب دیونیزه شیشه شستشو شود.

- شیشه نمونه را به قدری تکان دهید تا به خوبی رسوبات معلق شود.

- نمونه می‌بایست در استوانه مدرج تا حجم یک لیتر پر و حجم ثبت شود.

- در این مرحله می‌بایست شیر پمپ خلا را باز نمود تا فیلتر به طور کامل پلمپ شود.

- به آرامی آب حاوی نمونه به داخل قیف بوخنر منتقل و به وسیله گیره، ذرات گیاهی و یا بزرگ‌تر از ۱ میلی‌متر جدا شود.

- به وسیله بطری شستشو، فیلتر قیف بوخنر به وسیله آب دیونیزه آبکشی و آثار آب باقی‌مانده به وسیله مکنده حذف شود.


- پمپ خلا به وسیله دسته آن آزاد و با استفاده از گیره، فیلتر از قیف بوخنر جدا و در داخل گرمکن قرار داده شود (در دقایق اول بهتر است، فیلتر چرخانده شود تا از چسبیدن آن به فر جلوگیری گردد).

- این مراحل برای کل نمونه می‌بایست انجام و نهایتا تمام فیلترها در گرمکن با دمای  $10^3$  الی  $10^5$  درجه سانتی‌گراد خشک شود «شکل ۲۱-۳ ۲۱-۳ مونتاژ نهایی دستگاه را نشان می‌دهد».





شکل ۳-۱۸- قیف بوخنر



شکل ۳-۱۹- فلاسک ارلن



شکل ۳-۲۰- بشر





شکل ۳-۲۱-۳- مونتاژ تجهیزات

**۳-۶-۴- وزن کردن شیشه مجهز به فیلتر میکروفیبر به همراه رسوب**

- گرمکن خاموش شود.
- به وسیله گیره فیلتر از گرمکن خارج و داخل خشک کن قرار داده شود.
- پس از سرد شدن نمونه فیلتر وزن شود. قبل از وزن نمودن فیلتر از تمییز بودن کفه ترازو و درست قرار گرفتن نمونه در کف ترازو اطمینان حاصل شود.
- بعد از وزن نمودن نمونه، فیلترها می‌بایست تا زمانی که داده‌ها به وسیله مدیر پروژه تأیید شود حفظ و نگهداری شود.

**۳-۶-۵- محاسبات**

وزن ذرات معلق رسوب بر اساس  $\frac{mg}{l}$  بیان می‌شود که به وسیله رابطه ۳-۱۶ قابل محاسبه است:

$$SSC = \frac{(A - B) \times 1000}{c} \quad (16-3)$$

$A$  = وزن فیلتر به همراه وزن رسوب (میلی‌گرم - mg)

$B$  = وزن فیلتر (میلی‌گرم - mg)

$C$  = حجم نمونه فیلتر شده (میلی‌لیتر - ml)

**۳-۶-۶- طریقه نگهداری نمونه**

- بعد از هر آزمایش لازم است گرمکن با دستمال تمییز و پوشش آلومینیومی آن تعویض شود.

- دستگاه پمپ خلاً از فیلتر بوخر جدا شود.
- شیشه‌ها همگی شسته شود (beakers, Buchner filter funnels, Erlenmeyer flasks).
- روغن داخل پمپ خلاً بررسی و در صورت کم شدن و یا آلوگی بر اساس دستورالعمل واحد سازنده تعویض شود.
- شایان ذکر است در حین انجام آزمایش اپراتور باید نکات ایمنی را در هنگام کار با گرمکن و شیشه‌ها رعایت نماید و در طول انجام آزمایش دستکش و البسه کامل را به تن داشته باشد تا از وارد شدن هرگونه آسیب پیشگیری شود.

### ۳-۷-۶- گزارش نوبتی

گزارش مربوط به آنالیز باید شامل ثبت داده‌ها، شماره نمونه مورد آزمایش، تاریخ برداشت داده‌ها، زمان فیلترکردن آب، وزن نمونه قبل از فیلتر، وزن نمونه بعد از فیلترکردن باشد که در یک فایل Excel با درج تاریخ آنالیز، ثبت می‌شود.

### ۳-۷-۳- تعیین سن رسوبات

بررسی رسوبات کمک شایانی به ثبت رویدادها و خصوصیات محیط در طول زمان می‌نماید. یکی از روش‌های ارزشمند در شناسایی محیط تعیین سن با توجه به نرخ رسوبگذاری می‌باشد و نقش به سزایی در تعیین زمان آلوگی و میزان آلوگی آلاینده‌ها ایفا می‌نماید. به طور کلی بعضی از روش‌ها به تعیین دقیق سن عمقی بر اساس رادیواکتیو موجود در توالی رسوبی می‌پردازد.

### ۳-۷-۱- دستورالعمل استاندارد اندازه‌گیری $C^{14}$

استفاده از  $C^{14}$  یکی از روش‌های کاربردی است که به منظور تعیین سن با توجه به مواد تشکیل دهنده کربن چند ساله در رسوب انجام می‌پذیرد. عملکرد این روش براساس اندازه‌گیری نمونه‌های کربن <sup>۱</sup>، عناصر کربن <sup>۲</sup>، کربنات کربن <sup>۳</sup> و کل کربن <sup>۴</sup> در ذرات جمع آوری شده در فیلتر کوارتز فیبری با مقایسه با نمونه‌های جدید انجام می‌شود.

$C^{14}$  یک رادیونوکلئید<sup>۵</sup> با نیمه عمر ۵۷۳۰ سال است، ذرات بتای این عنصر با انرژی حداقل  $156 \text{ eV}$  می‌لیون الکترون ولت و با انرژی متوسط  $49 \text{ eV}$  می‌لیون الکترون ولت ساطع می‌شود، همچنین انتقال ذرات بتای  $C^{14}$  بیست و دو سانتی‌متر است.

- 1- Organic Carbon
- 2- Elemental Carbon
- 3- Carbonate Carbon
- 4- Total Carbon

۵- اتمی با انرژی هسته‌ای بالا شامل ۲ پروتون و ۲ نوترون که بسیار ناپایدار است.



### ۲-۷-۳- روش کار

دست یابی به اطلاعات رسوبی و تعیین سن در محیط‌های غیر آشفته آبی بسیار ساده‌تر و گویاتر نسبت به محیط‌های آشفته است. برای نمونه به‌منظور تعیین خصوصیات رسوبی در دریاچه تالاب‌ها می‌توان از  $^{14}\text{C}$  نمونه کرگیری شده که دارای قطعات بدن نرم‌تنان و صدف جانداران که در رسوبات حفظ شده‌اند استفاده شود، برای انجام این پروسه می‌توان از روش شتاب‌دهنده طیف‌سنجدی جرمی  $^{14}\text{C}$  استفاده کرد که روشهای تعیین سن ایزوتوپیک است و می‌توان به‌منظور کالیبره کردن مقادیر سن محاسبه شده از نرم‌افزار OX Cal V4 استفاده نمود که از رابطه بین سن و عمق رسوبی که برای شتاب‌دهنده طیف‌سنجدی جرمی  $^{14}\text{C}$  استفاده شده است در تعیین سن رسوب در تالاب‌ها استفاده می‌شود.

### ۳-۷-۳- نحوه عملکرد دستگاه AMS

- در ادامه مغزه‌گیری و مشخص بودن سمت بالا و پایین نمونه دو انتهای نمونه مغزه‌گیری شده را به مدت یک روز می‌بایست باز گذاشت.
- نمونه رسوب به وسیله تیغه‌ای از جنس فولاد از وسط برش داده و به دو قسمت مساوی تقسیم شود (شکل ۳-۲۲).
- از مشخصات ارتفاع و محل نمونه‌برداری برای تعیین درجه XRD و اشعه ایکس استفاده شود.
- نمونه گرافیت و یا کربن‌دی‌اکسید در مخزن یونی قرار داده و سپس تحت بمباران یون سزیم یونیزه شود.
- بعد از آنالیز نمونه رسوب پوسته باقی مانده از نمونه (در شکل به طول ۸۰ سانتی‌متر) برای تعیین سن به آزمایشگاه lighTENER منتقل شود.
- نهایتاً با استفاده از  $^{14}\text{C}$  به روش شتاب‌دهنده طیف‌سنجدی جرمی سن پوسته باقیمانده تعیین می‌شود.
- سن سنجی نمونه در مخزن با تبدیل اتم به پرتوهای یون همزمان با حرکت سریع (اتمهای باردار) انجام می‌پذیرد.
- این توده از یون‌ها به وسیله میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی اندازه‌گیری می‌شود.
- اندازه‌گیری رادیوکربن به وسیله طیف‌سنجدی جرمی بسیار دشوار است، زیرا غلظت رادیوکربن کمتر از ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ در یک اتم است بنابراین از یک شتاب‌دهنده برای حذف یون‌هایی که ممکن است با رادیوکربن به اشتباه مختلط شوند استفاده می‌شود (یون  $\text{N}_{14}$ ).
- میدان مغناطیسی اولیه به عنوان یک طیف‌سنجدی جرمی برای جداسازی یون‌های  $^{14}\text{C}$  مورد استفاده قرار می‌گیرد، این بخش شامل تعداد زیادی از یون‌های CH-13- CH-12- CH-14 و C-14 است.

- سپس یون‌ها وارد شتاب دهنده با انرژی 2MV شده، با مولکول‌های گازی برخورد نموده و نهایتاً وارد کanal مرکزی<sup>۱</sup> دستگاه می‌شوند.
- در این مرحله تمام مولکول‌های یونی (CH<sub>2</sub>12-CH<sub>13</sub>) شکسته شده و اکثر یون‌های کربن با <sup>۴</sup> یون حذف و یون‌های C<sup>3+</sup> تشکیل می‌شود.
- در مرحله دوم شتاب دهنده به انرژی برابر ۸ مگا الکترون ولت خواهد رسید، در واقع میدان مغناطیسی دوم با شتاب مشخص برای جداسازی یون C<sup>14</sup> با توجه به یک فیلتر سرعت یون‌ها را انتخاب می‌نماید.
- یون‌های C<sup>14</sup> فیلتر شده که وارد شتاب دهنده شده‌اند بر اساس سرعت و انرژیشان کنترل شده و شمرده می‌شوند.
- در نهایت تمامی اتم‌های رادیو کربن به منبع یون رسیده و توسط آشکارساز ایزوتوپ‌های پایدار C<sup>13</sup>-C<sup>14</sup> به منظور اندازه‌گیری بررسی می‌شود و نسبت C<sup>14</sup>/C<sup>13</sup> محاسبه و مقایسه شده و با توجه به نسبت‌های استاندارد شناسایی می‌شود.



شکل ۳-۲۲- نمونه مغزه تقسیم شده به وسیله طیقه فولادی

1- Stripper Canal

**۴-۷-۳- نکات ضروری**

- در استفاده از  $C^{14}$  نمی‌توان به راحتی بر تمام مراحل انجام آنالیز تسلط داشت بنایاراین می‌بایست اقدامات احتیاطی به منظور پاک نگه داشتن محیط انجام پذیرد.
- بهترین راه حل برای اطمینان از پاک بودن محیط از هر گونه آلودگی استفاده از دستمال‌های مخصوص آزمودن آلودگی رادیواکتیو است.
- آلودگی سطحی پوست به  $C^{14}$  موجب از بین رفتن سلولهای سطح لایه پوست می‌شود که در نهایت منجر به جذب توسط بدن می‌گردد.
- حداکثر مقدار قابل قبول برای جذب کربن تنها  $0.4 \text{ mCi}$  است.
- استفاده از شیشه و پلاستیک بهترین راه حفاظت در مقابل مواد رادیواکتیو است.
- کوچکترین مقدار آلودگی رادیواکتیوی به وسیله دستمال‌های مخصوص به همراه یک مایع شمارنده تشعشعات رادیواکتیو امکان پذیر است.

**۵-۷-۳- تجهیزات**

- مایع شمارنده تشعشعات رادیواکتیو
- دستکش پلاستیکی و یا دستکش یکبار مصرف
- رپوش بلند آزمایشگاهی
- سطل مخصوص زباله‌های رادیواکتیو
- کاشی‌های مخصوص انجام آزمایش‌های رادیواکتیو  $C^{14}$
- پاکسازی کننده‌های رادیواکتیو
- پیپت مخصوص مواد رادیواکتیو

**۶-۷-۳- قوانین ایمنی**

با توجه به اینکه مواد رادیواکتیو مواد خطرناکی هستند توجه به نکات ایمنی در انجام آزمایشات بسیار حائز اهمیت است تا کاربران در معرض حداقل تشعشعات رادیواکتیو باشند.

- تعیین یک منطقه خاص جدا از بقیه منطقه آزمایشگاه برای انجام آزمایشات  $C^{14}$

- استفاده از ریوش بلند برای تمتم کاربران آزمایشگاه که در تقابل با  $C^{14}$  هستند.
- استفاده از دو دستکش به منظور جلوگیری از آلوده شدن به هرگونه لکه نفتی
- استفاده از پیپت مخصوص مواد رادیواکتیو (در آزمایشات رادیواکتیو از پیپت‌های دهانی استفاده نشود).
- هر کاربر از پیپت مخصوص خود استفاده نماید و به هیچ عنوان پیپت‌های دیگر کاربران استفاده نشود.
- اگر کاربری متوجه آلودگی هرچند بسیار کوچک در البسه یا دستکش‌ها شد آن‌ها را سریعاً و بدون اتلاف وقت به سطل مخصوص زباله‌های رادیواکتیو انتقال دهد.

### ۷-۷-۳- مراحل پاکسازی

در صورتی که کاربران با مواد رادیواکتیو در تماس باشد پاکسازی افراد و محل در الوبیت قرار داده شود. به منظور پاکسازی انجام مراحل ذیل الزامی است.

- پاک کردن تمام مناطق در تماس با دستمال مخصوص و قرار دادن آن در مایع شمارشگر تشبع<sup>۱</sup>
- بررسی کلیه دستگاه‌ها و سانتریفیوژ و استفاده از حمام آب برای شستشوی آلودگی‌های احتمالی، در صورتی که آلودگی ملاحظه شود استفاده از حذف کننده‌های رادیواکتیو تجاری الزامی است. تمام تجهیزات می‌بایست با دستمال پاک شود.
- دستمال‌های پاک کننده می‌بایست در نهایت به سطل مخصوص زباله‌های رادیواکتیو منتقل شود
- در صورتی که حذف آلودگی از منطقه امکان‌پذیر نباشد باید برچسب آلودگی به همراه مقدار آن بر مبنای میزان کربن بر حسب mCi یافت شده و زمان اندازه‌گیری میزان آلودگی به سطح تجهیزات آلوده اطلاق شود.
- کلیه سطوح و مناطق کاری باید بررسی شود.
- در صورت وجود هر گونه آلودگی که پاکسازی نشده است باید تمام کارکنان را آگاه نمود.
- نهایتاً به منظور پاکسازی سطوحی که کاربر قادر به پاکسازی آن‌ها نبوده است باید با سازمان RSO<sup>۲</sup> تماس حاصل شود.
- بررسی سطل زباله‌های عادی به منظور اطمینان از عدم هرگونه زباله‌های رادیواکتیو در داخل آن‌ها
- ذخیره زباله‌های رادیواکتیو در ظروف مخصوص با برچسب زباله در داخا آن‌ها تخلیه نشود، این برچسب‌ها تا زمانی که زباله‌ها به سازمان RSO منتقل شود باید بر روی ظروف باقی بماند.

1- Liquid Scintillation  
2- Range Safety Officer



- گزارش کامل بررسی‌های آلدگی‌های به سازمان ارسال شود.
- در صورت وجود هر گونه سوال می‌توان از سازمان ایمنی و پر کردن برگه‌های مخصوص استفاده نمود.
- شستشوی کامل و با دقیقت دست‌ها پس از هر فعالیتی الزامی است.





## فصل ۴

# تصویربرداری بستر دریا





**۱-۴ - مقدمه**

جمع‌آوری اطلاعات از عوارض بستر دریا به‌منظور به دست آوردن اطلاعاتی همچون ارزیابی تغییرات عمقی، محل قرارگیری تأسیسات زیردریایی و شناخت رسوبات بستر و نهایتاً ترسیم نقشه‌های هیدروگرافی از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین بررسی بستر دریا به‌وسیله امواج صوتی امروزه بسیار کاربردی می‌باشد.

بر همین اساس، طیف وسیعی از دستگاه‌های ژئوفیزیکی مدرن برای فعالیت‌های نقشه‌برداری و مهندسی قابل استفاده است. این فناوری به‌وسیله حسگرهای پیشرفته به بررسی بستر دریا می‌پردازد و شامل انواع ذیل است:

- دستگاه‌های انعکاسی با وضوح بالا
- بررسی بستر دریا به‌وسیله عمق‌سنج‌های صوتی<sup>۱</sup> و مولتی بیم‌های صوتی
- حسگرهای تصویربردار، سایداسکن سونار، فناوری لیزر و سیستم اسکن صوتی
- تصویربرداری بستر دریا به‌وسیله پینگرها و بومرها

با استفاده از این فناوری امکان شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی بستر دریا با توجه به بازتاب امواج امکان پذیر است. این سیستم قادر به تفکیک مرزهای بین تشكیل‌های زمین بوده و اطلاعات کیفی بیشتری نسبت به اطلاعات کمی از بستر دریا ارائه می‌دهد. توجه گردد که در کنار بررسی‌های ژئوفیزیکی، استفاده از نمونه‌های رسوبی و حفر چاههای مشاهده‌ای در شناخت زمین حائز اهمیت است.

حسگرهای ذیل از کاربردی‌ترین تجهیزات مهندسی می‌باشد:

- عمق‌سنج‌های صوتی برای اندازه‌گیری عمق آب در زیر کشتی‌ها
- (سیستم‌های نواری) برای بررسی عرضی دریا به‌وسیله کشتی‌ها<sup>۲</sup>
- ایجاد تصویرهایی از مورفولوژی و ویژگی‌های بستر دریا<sup>۳</sup>
- طبقه‌بندی و تعیین جنس رسوب بستر دریا<sup>۴</sup>

**۲-۴ - روش کار**

این روش بر مبنای استفاده از امواج صوتی و انتشار آن به داخل آب عمل می‌نماید که ویژگی اصلی این روش نیز محسوب می‌شود (انتشار موج صوتی در آب). با انتشار امواج به داخل آب و بازگشت موج صوتی که با تعامل با رسوبات

1- Echosounder  
2- Swath Bathymetry  
3- Side Scan Sonar  
4- Sub-Bottom Profiler

بستر بوده است، داده‌ها ثبت و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد به‌طوری که با شناسایی رفتار فیزیکی امواج صوتی در برخورد با انواع رسوبات، می‌توان بدون تماس مستقیم با بستر، نوع رسوبات و ساختار آن‌ها را تشخیص داد. برای آنالیز داده‌ها به این روش پژوهشگر باید به مفاهیم موج تسلط کافی داشته باشد، زیرا که چگونگی بازتاب امواج بیانگر نوع و چینش رسوبات است. به عنوان مثال بعضی از رسوبات موجب ایجاد تفرق در امواج صوتی می‌شود.

پخش انرژی صوتی که مستقیماً به خود منبع بازگردد در اصطلاح Backscatter نامیده می‌شود. جنس رسوبات بر روی داده‌های BS تاثیرگذار است که نهایتاً از آنالیز داده‌های آن پارامتر شدت موج صوتی بازگشته بستر که وابسته به زاویه ورودی، فرکانس و جنس بستر است حاصل می‌شود (شدت موج صوتی بازگشته (BS.S) بر اساس رابطه ۱-۴ حاصل می‌شود).

$$S = 10 \log_{10} \frac{I_s}{I_i} \quad (1-4)$$

$S$  = شدت موج صوتی بازگشته

$I_s$  = شدت موج صوت بازگشته به منبع

$I_i$  = شدت موج صوت ورودی

بر اساس رابطه فوق به‌طور کلی سیگنال‌های بازگشته قوی بیانگر بستر سخت (صخره‌ای و سنگی) و سیگنال‌های ضعیف نشان‌دهنده بستر نرم (گلولای) است.

### ۴-۳-۱- نیمرخ‌بردار بستر دریا<sup>۱</sup>

دستگاه‌های نیمرخ‌بردار بستر دریا برای تشخیص لایه‌های رسوبی یا صخره‌ای در بستر کاربرد دارد. این فناوری برای تشخیص سازه‌های مغروف (کشتی‌ها) در بستر دریا، بررسی‌های هیدروگرافی و تهیه نقشه‌های فضیلی به کار می‌رود.

#### ۴-۳-۱-۱- ابزار کار

- نیمرخ‌بردار بستر دریا

- کابل استیل

- وینج

- ژنراتور برق

- فضای کافی عرضه، به اندازه کافی بزرگ باشد تا نیمرخ‌بردار در آن جای گیرد.

- جعبه‌ابزار

### ۴-۳-۲- روش کار


- قبل از شروع عملیات دستگاه پایش بستر دریا در محل برداشت برای ثبت صحیح موقعیت جغرافیایی ایستگاه و اندازه‌گیری ارتفاع قرار داده می‌شود.
- ایستگاه‌های برداشت باید توسط پرچم‌ها نشانه‌گذاری شود، معمول‌ترین راه انجام یک بررسی صوتی<sup>۱</sup> در یک سری خطوط مستقیم است. این خطوط می‌توانند به موازات یا عمود بر هم باشد. داده‌های دریافتی بر اساس زمان واقعی ثبت می‌شود (دقیقت برداشت ماهواره‌ای  $\pm 2$  سانتی‌متر است).
- بررسی‌های اولیه بسترشناسی بر روی ثبت زمان و بررسی‌های راداری بستر تمرکز دارد و برش‌های عرضی با استفاده از مبدل‌های ۲۴-۲ و ۲۴-۴ کیلوهرتز انجام می‌پذیرد. بعدازاین فرآیند با استفاده از رادارهای بسترشناسی با کارایی ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۵۰۰ مگاهرتز ادامه بررسی‌های اولیه انجام می‌پذیرد. همچنین تمام کابل‌ها، اتصال‌دهنده‌ها، بدنه دستگاه و تامین‌کننده انرژی بررسی شود.
- قبل از اینکه دستگاه از روی عرشه به آب منتقل شود، باید تمام تجهیزات و سامانه مسیریاب بررسی و از صحت کارکرد آن‌ها اطمینان حاصل گردد.
- مختصات جغرافیایی به همراه نمونه‌های رسوبی، عمق پایش، ثبت مسیر و تجزیه و تحلیل‌های مغزه‌گیرهای قبلی اطلاعاتی از نوع رسوب را ارائه می‌دهد.
- تنظیمات دستگاه به‌گونه‌ای است که فرکانس‌ها از بالاترین وضوح برخوردار هستند.
- عمق‌سنگی در هر عرض جغرافیایی به صورت مجزا انجام می‌پذیرد.
- در حین بررسی‌ها به صورت دوره‌ای پارامترهای رسوبی باید به صورت بصری و داده‌های مربوط به دانه‌بندی رسوب بستر بررسی شود.
- در انتهای برداشت هر برش عرضی داده‌ها ثبت، مسیر و کالیبراسیون تجهیزات بررسی شود.
- مجدداً دستگاه برای مسیریابی و برداشت عرض بعدی آماده شود.
- تمام عملکرد ذکر شده در بالا از زمان به‌آب‌اندازی دستگاه (مرحله چهارم) مجدداً تکرار می‌شود تا تمام مسیر مورد پایش قرار گیرد.
- در تمام مسیر برداشت باید داده‌ها و اطلاعات مربوط به سایت به صورت بصری نیز یادداشت شود. در پایان روز داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار بررسی و یک نسخه پشتیبان از داده‌ها تهیه شود.

۱۳- نهایتاً دستگاه بازیابی، دکمه خاموش فشرده و دستگاه نیمرخ بردار با آب شیرین شسته می‌شود تا شوری آب از مبدل‌ها رانده شود.

شکل (۴-۱) الی شکل (۵-۴) تصاویری از چگونگی به آب اندازی، حرکت در آب، بازیابی دستگاه و چگونگی برداشت و ترسیم بستر را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۴- به آب اندازی نیمرخ بردار بستر دریا




شکل ۲-۴- کشیدن دستگاه به وسیله کشتی






شکل ۳-۴- بازیابی دستگاه از آب



شکل ۴-۴- تصویر حاصله از داده‌های ثبت شده نیمروخ بردار بستر دریا



شکل ۴-۵- پایش بستر دریا

### ۳-۳-۴- نکات کاربردی

- ۱- سرعت پیش‌فرض برای پایش‌های هیدروگرافی ۴ الی ۶ گره (معادل ۹ کیلومتر بر ساعت) در نظر گرفته می‌شود.

- سرعت پایش افقی بر اساس سرعت کشتی و سرعت پایش عمودی بر اساس سرعت موج در زمان در داخل آب و رسوبات تعیین می‌گردد.

- این دستگاه‌ها بر اساس شرکت سازنده و نوع رسوبات قادر به بررسی اعماق زیر بستر دریا هستند. به عنوان نمونه در بعضی از دستگاه‌ها امکان بررسی لایه‌های سنی و ماسه‌ای درشت‌دانه تا عمق ۶ متر و لایه‌های رس تا عمق ۸۰ متر محدود است. شایان ذکر است که عمق پایش نیز در انواع مختلف دستگاه‌ها متغیر بوده و در بعضی از دستگاه‌ها تا عمق ۳۰۰ متر نیز این امکان فراهم است.

- داده‌های غیرقابل قبول در شرایط نامساعد دریا توسط ارتفاع موج توصیف می‌شود که به منظور عدم ثبت این داده‌ها پایش متوقف و دستگاه در کنار کشتی با طناب متصل می‌شود. برای مثال، در صورتی که ارتفاع موج بیش از محدوده ۱-۲ متر باشد، به دلیل اینکه خطر مفقود شدن نیمرخ بردار بالا است عملیات متوقف می‌شود.

- زمان شروع و پایان، تاریخ و موقعیت جغرافیایی خطوط کشیده شده باید در یک دفترچه یا دیسک ثبت شود.

- تمامی تغییرات ایجاد شده در پارامترهای موردنظر (مثل مسافت طی شده، نرخ پینگ، فرکانس سیگنال‌های خارج شده و انحراف) ثبت شود. همچنین تغییرات در کیفیت داده‌ها، شرایط جوی و دریایی (دست کم یک‌دفعه در هر روز) ثبت شود.

شایان ذکر است که دستگاه‌های تصویربردار از بستر دریا با توجه به شرکت سازنده دارای اشکال و ویژگی‌های متفاوتی می‌باشند که باید به دستور العمل آن‌ها دقیق شود؛ نمونه‌ای دیگر از این دستگاه‌ها آورده شده است.

#### ۴-۴-۴- تصویربردار نواری بستر


این دستگاه با اتصال به بدنه صلب کشتی با توجه به عمق و شرایط محیطی داده‌های بستر را برداشت می‌کند. داده‌های حاصله با توجه به برداشت عمودی، برداشت در ۳ جهت (MRU)، وضوح بالا و ثبت رنگی از دقیق و کیفیت بالایی برخوردار است و برای پایش‌های دریایی بسیار مناسب است. همچنین این دستگاه قادر به تنظیم داده‌ها براساس زاویه شکست و ثبت و بررسی تصاویر از داده‌های پراکنده می‌باشد (شکل ۴-۶).

#### ۱-۴-۴-۱- حداقل تجهیزات



- سرعت برداشت: بیش از ۱۰ گره
- فرکانس: در عمق ۱ الی ۱۰۰ متر < ۹۰ کیلوهرتز
- پهنانی پرتو: عمق ۵۰-۰ متر، ۲×۲ درجه یا کمتر
- فاصله پرتوها: با توجه به تجهیزات و عمق متغیر است
- تعداد پرتوها در هر پرتو (Ping): حداقل ۱۲۰
- پوشانندگی در هر بخش: ۹۰ الی ۱۵۰ درجه

- وضوح در عمق: ۲٪ از عمق آب



شکل ۶-۴- نمایی از عملکرد تصویربردار نواری

بر اساس برداشت‌ها در ۳ محور اصلی باید تصحیحاتی در داده‌های برداشت‌شده اعمال شود که شامل:

- تصحیح میزان جابه‌جایی قائم<sup>۱</sup> با دقت ۰.۵٪

- تصحیح میزان غلتش<sup>۲</sup> با دقت ۰.۰۵ درجه

- تصحیح میزان حرکت پیچش<sup>۳</sup> با دقت ۰.۰۵ درجه

توجه شود که نرخ تثبیت باید در بازه MRU به شرح ذیل باشد:

- در بازه ۳ دقیقه، سر کشته ۱۸۰ درجه تغییر در جهت داشته باشد.

- در بازه ۲۰ ثانیه، تغییر در سر کشته ۳۰ درجه باشد.

#### ۲-۴-۴- تجهیزات اولیه برای انجام پرتوسنجی در بسترشناسی

- یک دستگاه موقعیت‌یاب سطحی جهانی<sup>۴</sup> یا یک دستگاه موقعیت‌یاب زیردریایی<sup>۵</sup>

- قطب‌نما ژیروسکوپ

- حسگرهای عمق‌سنج با دقت بالا

- 1- Heave
- 2- Roll
- 3- Pitch
- 4- GPS
- 5- USBL


### ۴-۳-۴- کالیبراسیون

- دستگاه بهوسیله اپراتور متخصص سازنده انجام می‌شود.
- کالیبره نمودن سرعت پرتو صوتی
- کالیبره نمودن خطاهای مبدل
- عمق‌یابی بهوسیله عمق‌سنج‌های صوتی باید قبل و بعد از بررسی‌ها با میزان خطای کمتر از ۱۰٪ متر انجام شود.
- کالیبره نمودن میزان (انحراف) چرخش، عموماً کالیبراسیون میزان چرخش براساس بستر مسطح دریا انجام می‌شود. این میزان انحراف با توجه به دو خط عمودی محاسبه می‌گردد. در ارتباط با پرتو مرکزی خط پایش، ثبت داده‌ها باید دقیقاً بر روی یک خط به صورت رفت‌وبرگشت انجام و مقایسه شود تا بر اساس داده‌های ثبت‌شده تصحیحات اعمال شود.
- کالیبره نمودن حرکت دستگاه، برداشت اول در امتداد شیب در دو جهت مخالف انجام می‌شود، برداشت دوم برای تهیه انواع نقشه‌ها و نهایتاً برداشت سوم ضریب تصحیح براساس داده‌ای برداشت‌شده را اعمال می‌نماید.
- کالیبره نمودن ژیروسکوپ و ترازسنجی، کالیبره نمودن ژیروسکوپ باید بر اساس بستر مسطح دریا انجام شود، این کالیبراسیون باید در هر دو مسیر انجام گیرد. در نقشه تهیه‌شده در هر دو مسیر باید شئی در بستر قابل‌رؤیت باشد و خطاهای فضایی ایجادشده توسط انحرافات ثبت‌شده ژیروسکوپ تصحیح شود.
- کالیبره نمودن مجدد عمق‌سنج‌های صوتی، در هر دو سیستم فرکانس عمق‌سنج‌های صوتی و تصویربردار نواری داده‌ها باید به صورت همزمان در هر مسیر ثبت شود. که بخشی از این برداشت‌ها در کالیبره نمودن برای انحرافات چرخشی مورداستفاده قرار می‌گیرد. میزان عمق توسط هر دو سیستم در اعماق دریا و مکان‌های کم‌عمق محاسبه و ثبت می‌شود.

### ۴-۴-۴- انجام تنظیمات وابسته به اپراتور سیستم

- ۷- تمام تنظیمات و کالیبراسیون دستگاه باید توسط اپراتور برداشت کننده قبل از شروع عملیات انجام شود. این بررسی‌ها و تنظیمات بر اساس قرارداد بین‌المللی ECA انجام می‌شود.
- ۸- حداقل دستورالعمل ECA که در بررسی‌های دریابی توسط اپراتور دستگاه باید انجام پذیرد به شرح ذیل است.
  - بررسی سرعت آب هر ۱۲ ساعت
  - بررسی عمق‌سنج هر ۱۲ ساعت
- ۹- در بررسی‌های انجام‌شده اپراتور باید از پوشش کامل مناطق مورد پایش و کالیبره بودن دستگاه‌ها اطمینان کامل را حاصل نماید. میزان داده‌های برداشت‌شده در این سیستم کاملاً تحت تاثیر عمق و زاویه پوشش پرتوها است، بنابراین باید برداشت داده‌ها و مشخصات مناطق با دقت کامل انجام پذیرد. برداشت داده‌ها براساس مقدار حجم داده‌های موردنیاز، کیفیت داده‌ها، شبکه‌بندی و ویرایش مشخص شده توسط قرارداد بین‌المللی ECA تعیین می‌شود.

۱۰- میزان سرعت حرکت کشتی برای جمعآوری داده‌ها براساس میزان حجم داده‌های موردنیاز، عمق آب، پارامترهای خاص (حداکثر نرخ پرتوها) و سیگنال داده‌ها تعیین می‌شود. سرعت کشتی تاثیری بر نرخ داده‌های ECA برداشت شده ندارد بلکه نرخ داده‌ها بیشتر وابسته به میزان پوشش منطقه است که براساس قوانین مشخص شده است تا مقدار داده‌های برداشت شده قابلیت پوشش موردنیاز (عدم تکرار زیاد در پوشش‌ها) را فراهم نماید. میزان این همپوشانی عموماً بین ۲۵ الی ۱۰۰٪ می‌باشد که تعیین آن بستگی به موقعیت سطح دریا، کدورت آب و عملکرد MRU متفاوت است. شایان ذکر است که راهنمای سازنده در تعیین مقدار همپوشانی‌ها نیز حائز اهمیت می‌باشد (شکل ۷-۴).



شکل ۷-۴- نمونه‌ای از برداشت دستگاه‌های Swath

متاسفانه براساس دستورالعمل ECA در شرایط نامطلوب، همچون شرایط آب و هوایی نامناسب که بر کیفیت برداشت داده‌ها تاثیرات نامطلوب گذاشته می‌شود برداشت انجام نمی‌گیرد.

۱۱- برداشت داده‌ها در منطقه مورد پایش باید در زمان حداقل جزر و مد نجومی انجام شود.


۱۲- در طول هیدروگرافی، عمق سنج می‌بایست عمق آب را ثبت نماید تا پس از ثبت پروفیل بستر و در هنگام بررسی‌ها برای صحتسنجی داده‌ها استفاده شود (داده‌های برداشت شده در این دو سیستم نباید تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشد).

۱۳- داده‌های برداشت شده در حافظه دستگاه تا انتهای عملیات‌های میدانی ذخیره و نهایتاً به مرکز پردازش انتقال داده می‌شود.


۱۴- ارتفاع جزر و مد باید براساس جزر و مد محاسبه شود یا براساس برداشت‌های جزو مردم نگارها که در مناطق قابل قبول نصب شده و موردنسبت نظام ECA است، اعمال شود.

در شکل (۴-۸) الی شکل (۱۰-۴) چگونگی اتصال تصویربردار نواری به کناره کشتی نشان داده شده است:






شکل ۴-۸- قرارگیری Swath در کنار کشتی



شکل ۴-۹- قرارگیری تصویربردار نواری در زیر آب





شکل ۴-۱۰- نمونه‌ای از نقشه‌های تهیه شده توسط تصویربردار نواری

#### ۴-۵- ربات‌های بدون سرنشین قابل کنترل در زیرآب

یک ربات زیردریایی است که به کاوشگران اجازه پایش‌های زیردریا را می‌دهد این ربات دارای انواع و طرح‌های متعددی است، عملکرد همه آن‌ها به یک روش اما با کاربردهای متفاوت می‌باشد. این دستگاه‌ها به وسیله کابل‌هایی که به مرکز بدنه آن‌ها متصل است با مرکز (اتاق کنترل) ارتباط برقرار می‌کنند و مبادلات انرژی و اطلاعاتی را انجام می‌دهند. چند نمونه از این ربات‌ها در ذیل به صورت موردنی آورده شده است.

##### - ربات مشاهده‌گر

دستگاه قابل حرکت کوچکی که دارای دوربین، چراغ و یک عمق‌سنج است و به منظور تصویربرداری و فیلم‌برداری از بستر مورداستفاده قرار می‌گیرد.

##### - ربات مشاهده‌گر همراه با تجهیزات اضافی

دستگاهی مجهز به دو دوربین مجزا و عمق‌سنج است که امکان اضافه نمودن حسگرهای اضافی را دارد.

##### - ربات حرفه‌ای

ربات حرفه‌ای دارای اندازه بزرگ‌تر، قدرت بالاتر و توانایی پایش اعمق بیش‌تر نسبت به همنوعان خود است و همین افزایش در اندازه امکان اضافه نمودن حسگرهای و تجهیزات بیش‌تر بدون نیاز به اضافه نمودن کابل‌های ارتباطی را فراهم نموده است.



### - تریلرهای پایش بستر<sup>۱</sup>

این وسیله نسبت به همنوعان خود سنگین‌تر، بزرگ‌تر و برای بالا آمدن نیازمند تجهیزات و یا وینج است. این وسیله برای حرکت در بستر از چرخ یا زنجیرهای شیاردار استفاده می‌نماید و امکان شناور شدن و حرکت نمودن در مسافت‌های کوتاه را دارد. این دستگاه عموماً به منظور یک فعالیت خاص همچون بررسی خط جریان کاربرد دارد.

### - ربات‌های زیرسطحی خودکار<sup>۲</sup>

ربات‌های زیرسطحی خودکار که با نام اختصاری AUV شناخته می‌شود بر اساس نیازهای پیماشی کاربردهای مختلف دارد. این ربات به صورت خودکار در منطقه مورد نظر به ثبت داده‌ها می‌پردازند.

### ۴-۱-۵- ربات‌های کنترلی زیرآب بدون سرنشین<sup>۳</sup>

نمونه‌هایی از این ربات‌ها توسط دانشمندان غرب استرالیا، با توانایی پایش تا عمق ۲۰۰۰ متر (۱/۲۴ مایل) و وزن ۱۱۰۰ کیلوگرم (۲۴۲۵ پوند) بدون فریم و ۲/۵ تن (۵۵۱۲ پوند) همراه با فریم ساخته شده است. فریم به عنوان پوششی در اطراف دستگاه برای جلوگیری از وارد شدن صدمه به بدنه و تجهیزات ربات در هنگام جایگذاری در آب و یا انتقال به عرضه کشته است. همچنین این ربات دارای یک چنگک نمونه‌گیر و دو بازو می‌باشد «شکل (۱۱-۴) نمایی از دستگاه ربات بدون سرنشین را نشان می‌دهد».

این ربات قابلیت باقی ماندن در زیرآب به مدت ۲ الی ۳ هفته را دارد اما به دلیل فضای محدودی که برای نمونه‌های جمع‌آوری شده دارد غالباً بعد از ۸ ساعت پایش در بستر به سطح بازگردانده می‌شود. این ربات توسط ۳ اپراتور کنترل می‌شود و از اطلاعات حاصله، گروه پژوهشی برای شناسایی خصوصیات بستر و جانداران استفاده می‌نماید (به منظور جلوگیری از تاثیر فشار حاصله از جریان بر دستگاه، پنل‌های خارجی در این نمونه طراحی نشده است).

- 1- Towed and Bottom-crawling Vehicles
- 2- Autonomous Underwater Vehicles
- 3- ROV





شکل ۱۱-۴- نمایی از دستگاه ربات‌های بدون سرنشین

#### ۱-۱-۵-۴- روش کار

- اتصالات و تجهیزات ربات باید توسط کاربر متبحر ۲۴ ساعت قبل از شروع عملیات مورد بررسی قرار گیرد و از صحت کارکرد تجهیزات اطمینان حاصل شود (کابل‌ها، قطعات الکترونیکی، آزمون حرکتی بازوها، پمپ‌های هیدرولیک و تجهیزات ربات بدون سرنشین) همچنین خنک‌کننده واحد قدرت هیدرولیکی ربات کنترلی نیز باید به منظور عملکرد صحیح بررسی شود.
- کنترل مخزن‌های شناوری
- بررسی اختلال امواج ایجادشده و اتصالات اکلیریک و پی‌وی‌سی
- بررسی اتصالات دوربین
- کنترل یکپارچگی تفلون
- بررسی پایداری دوربین
- اطمینان از ضد آب بودن اتصالات
- بررسی تصویر دوربین پس از کنترل اتصالات (وارونه یا زاویه‌دار بودن)
- پس از اطمینان از عدم نشت آب به دوربین امکان شروع عملیات فراهم است.
- اگر نشتی وجود داشته باشد باید مراحل ذیل را انجام داد:
  - پیدا نمودن متبوع نشت
  - تعیین میزان نشت
  - پاکسازی دوربین برای جلوگیری از خوردگی
  - بازنمودن دوربین از روی ربات و انجام تعمیرات لازم
- بررسی جعبه کنترل

- ضد آب بودن
- بررسی مجدد اتصالات ارتباطی
- اطمینان از عدم وجود هرگونه قطعی ارتباط بین محیط دریایی و محیط بیرون از آب
- کنترل فیوزهای کنترل
- بازدید از کلیه قطعات ربات
- اطمینان از برقراری ارتباط در همه بخش‌ها
- ۱۱- قبل از شروع عملیات باید عواملی همچون آب و هوای (سرعت باد، جهت باد و اثر متقابل جریان‌های سطحی، شفافیت) وضعیت تلاطم دریا (ارتفاع موج (Hs) بر اساس متر، پریود موج (Tp) بر اساس ثانیه) بررسی شود.
- ۱۲- انتقال ربات به وسیله یک جراحت‌ال از عرشه به داخل آب (TMS<sup>۱</sup>) انجام می‌پذیرد (شکل ۱۲-۴) که این جراحت‌ال ربات را به همراه فریم از عرشه کشته بلند و به سطح آب انتقال می‌دهد (شکل ۱۳-۴).
- ۱۳- محل قرارگیری جراحت‌ال انتقال فریم‌ها در کشتی باید به گونه‌ای باشد که اپراتور، تجهیزات و قایق‌های نجات از هرگونه آسیبی در امان باشد.
- ۱۴- انتخاب محل فریم بسیار مهم است زیرا باید به توان در هنگام بازیابی به راحتی آن را بر روی عرشه کشتی قرارداد.
- ۱۵- مسیر حرکت ربات در هنگام به آب اندازی، بالا آمدن و بازیابی باید عاری از هر مانع باشد (شکل ۱۴-۴).
- ۱۶- ربات به وسیله تسممه‌ها و ریل راهنمایی به آب وارد می‌شود (قبل از انتقال به آب باید به موقعیت بخش جلویی کشتی توجه نمود. برداشت داده‌ها در این دستگاه وابسته به کاربر، محل انجام عملیات، نوع و اندازه کشتی است).
- ۱۷- باید توجه داشت که در حین انتقال (با توجه به حرکت‌های کشتی) آسیبی به کابل‌ها و ربات وارد نگردد. این مرحله از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین از وارد نمودن هرگونه نیروی اضافه به ربات باید جلوگیری شود.
- ۱۸- بعد از انتقال، برای مکان‌یابی، ربات از محفظه و تسممه‌های انتقال جدا می‌شود (باید توجه داشت، برای ایمنی، کارکنان نزدیک محفظه و قرقره‌ها نباشند).
- ۱۹- حس‌گرهای مکان‌یابی از زمانی که ربات در سطح آب قرار می‌گیرد فعال می‌شود.
- ۲۰- بعد از انتقال ربات به آب، از طریق اتاق کنترل که بر روی عرشه کشتی قرار دارد ربات هدایت می‌شود (شکل ۱۵-۴). اتاق کنترل مجهز به تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی بسیاری برای کنترل ربات است.
- ۲۱- نصب یک سامانه تهويه مناسب برای خنک نمودن دستگاه‌ها و متعادل نمودن فشار در بالای دستگاه‌ها در اتاق کنترل الزامی است.

۲۲- وجود اتاق تجهیزات نیز برای ذخیره قطعات الکترونیکی و الکتریکی ربات الزامی است (اندازه و محل اتاق تجهیزات و اتاق کنترل و عرضه کشتی باید بر اساس استاندارد بین‌المللی با توجه به اندازه، کارایی و نوع ربات تعییه شود به عنوان مثال برای ربات نوع ۳، فضایی برابر ۱۳۰ مترمکعب لازم است).

۲۳- بعد از ورود ربات به داخل آب می‌توان محیط زیرآب را به وسیله دوربین‌های متصله در تلویزیون‌های اتاق کنترل مشاهده کرد.

۲۴- این پایش به وسیله یک نفر که وظیفه هدایت ربات و ۲ پژوهشگر که به بررسی بستر می‌پردازند انجام می‌شود.

۲۵- کنترل کننده اتاق سرور باید به وسیله ارتباط رادیویی با اتاق کنترل و هدایت کننده ربات در ارتباط باشد.

۲۶- در اتاق کنترل یک دکمه به منظور متوقف کردن عملیات در موقع اضطراری وجود دارد که کاربر از مکان آن باید مطلع باشد.

۲۷- ثبت و ارسال اطلاعات محیط پایش با استفاده از دوربین‌های مداربسته<sup>۱</sup> و کابل‌های انتقال امکان‌پذیر است.

۲۸- در صورت نیاز به نمونه از چنگک‌ها برای نمونه‌برداری استفاده می‌شود.

۲۹- در پایان عملیات پایش، دستگاه به وسیله کابل اتصال به سمت فریم هدایت می‌گردد.


۳۰- ربات در فریم قرار گرفته، اتصالات استحکامی قفل می‌شود.

۳۱- دستگاه به کمک جراثقال به سمت سطح آب هدایت می‌شود.

۳۲- دستگاه بعد از انجام هر پایش و خروج از آب باید توسط آب تمیز شستشو و از آب‌شور پاک شود.



شکل ۱۲-۴- بررسی اتصالات و سامانه نگهدارنده TMS



شکل ۱۳-۴- انتقال دستگاه از عرشه کشتی به آب




شکل ۱۴-۴- به آب اندازی ربات




شکل ۱۵-۴- اتاق کنترل (تصاویر ارسال شده از ربات)


شکل (۱۶-۴) الى شکل (۱۸-۴) شماتیکی از چگونگی عملکرد جراثقال، تجهیزات دستگاه و چگونگی اتصال به کشتی را نشان می دهد.



شکل ۱۶-۴- شماتیکی از عملکرد کلی ربات



شکل ۱۷-۴- محل قرارگیری تجهیزات ربات



شکل ۴-۱۸-۴- تجهیزات ربات

#### ۴-۶- ربات زیردریایی خودکار<sup>۱</sup>


ربات زیردریایی خودکار به گونه‌ای طراحی و برنامه‌ریزی شده است که امکان پایش زیر سطح آب را فراهم می‌نماید (شکل ۱۹-۴) این نوع از ربات‌ها به صورت خودکار عمل نموده و نیازمند اپراتور نمی‌باشند. انتقال داده‌ای در این نوع از دستگاه‌های پایش بستر دریا به صورت موقتی و یا دائمی از طریق سیگنال‌های ماهواره‌ای یا فرستنده‌های رادیویی به صورت مخابره از زیردریا به اتاق کنترل انجام می‌پذیرد «در شکل (۲۰-۴) مجموعه قطعات و تجهیزات این ربات آورده شده است».

۱- Autonomous Underwater Vehicles

ربات‌های خودکار دارای قابلیت تغییر در برنامه‌های پایش با توجه به داده‌های زیست‌محیطی جمع‌آوری شده هستند. این ربات برای بررسی‌های زیرسطحی در سال ۱۹۵۷ ساخته و در سال ۱۹۷۰ بر اساس تحقیقات دانشگاه ماساچوست به عنوان وسیله‌ای جدید در فن‌آوری دریایی مطرح شد.



شکل ۴-۱۹- نمونه‌ای از ربات زیردریایی خودکار



شکل ۴-۲۰- مجموعه‌ای از قطعات ربات زیردریایی خودکار

#### ۴-۶-۱- راهنمای کار با دستگاه

##### ۴-۶-۱-۱- راهنمای‌های زیستمحیطی

###### الف- عمق

- حداقل عمق قابل قبول برای ثبت داده‌ها و تصویربرداری از بستر برابر ۳ متر است.
- حداکثر عمق تصویربرداری از بستر نباید بیشتر از ۷۵٪ از عمق مشخص شده توسط سازنده باشد. در صورتی که از عمق بیش از ۷۵٪ عمق تعیین شده استفاده شود عوامل ایجاد کننده خطر افزایش می‌یابد.

###### ب- وضعیت دریا

- میزان تغییرات سطح آب با توجه به سرعت حرکت باد (مقیاس بوفورت) تعیین می‌شود، سرعت باد ۱۶ گره، ارتفاع موج ۴ فوت (۱/۲۱۹ متر).

###### ج- جریان‌های دریابی

- نباید از حداکثر جریان برنامه‌ریزی شده که ۷۵٪ سرعت در نظر گرفته شده است تخطی کرد زیرا با افزایش سرعت امکان آسیب به ربات افزایش می‌یابد.

###### د- میدان دید

- عملیات پایش باید در طول روز انجام پذیرد و میزان دید عملیاتی باید حداقل برابر ۱ کیلومتر باشد.
- حداکثر مخاطرات، مربوط به برداشت‌های شبانه با میدان دید کم است.

###### ۵- تجهیزات

- محوطه فضای عرشه  $15 \times 10$  فوت ( $۴/۵۷۲ \times ۳/۰۴۸$  متر)، حداقل فضای عرشه تابع ملزمومات و اندازه ربات است.
- تعییه فضای مناسب برای کار با لپ‌تاپ بر روی عرشه
- تامین انرژی ۱۱۰ ولت برای لپ‌تاپ، شارژ کامل ربات برای انتقال داده‌ها
- در صورت کمبود جا، گروه عملیاتی و اپراتور ربات می‌توانند از فضای کار موردنیاز صرف نظر نمایند، هرچند عواملی همچون وضعیت دریا و آب و هوای نیز می‌توانند محدودیت‌هایی در فعالیت اپراتور ایجاد نمایند.
- امکان ادامه کار ربات بدون تامین کننده انرژی نیز امکان‌پذیر است، اگرچه نبود تامین کننده انرژی محدودیت‌هایی را در ارسال داده‌ها و تصویربرداری‌ها ایجاد می‌نماید.



## و- کشتی‌ها

- کشتی باید مجهز به جراثقال‌ها و بالابرها برای به‌آب‌اندازی و بازیابی ربات باشد.
- اپراتورها و کارکنان عرضه باید تمامی قوانین و نکات ایمنی مربوط به عرضه را در هنگام جاگذاری و بازیابی ربات رعایت نمایند.
- انرژی موردنیاز بر روی عرضه می‌تواند توسط ژنراتورهای قابل حمل و یا ژنراتورهای آبی تامین شود.

## ۴-۱-۲- عملیات به‌آب‌اندازی دستگاه

- عملیات به‌آب‌اندازی و بازیابی ربات نیازمند دسترسی به تجهیزات ساحلی (اسکله) و یک قایق حمایتی است زیرا ردیاب‌های ربات‌ها دارای برد بالایی نیستند (شکل ۲۱-۴) چگونگی به‌آب‌اندازی یک فروند از این ربات‌ها را نشان می‌دهد).
- محدوده عملیاتی دستگاه باید عاری از هرگونه خیزاب باشد.
- گروه ساحلی به‌منظور کنترل ربات نیازمند قایق و یا چکمه‌های ضد آب هستند.




شکل ۲۱-۴- به‌آب‌اندازی (Bluefin) AUV

در حین تصویربرداری، قایق پشتیبان باید با فاصله‌ای مناسب که تاثیری بر برداشت‌ها نداشته باشد، ربات را تعقیب نماید. این قایق برای بازیابی دستگاه در انتهای عملیات یا در موقع نامساعد شدن شرایط و آب‌وهوا برداشت کاربرد دارد. شایان ذکر است که گروه عملیات باید در تمام طول برداشت با گروه ساحلی در ارتباط باشد.

### ۴-۶-۳-۱-۳- فعالیت‌های میدانی

#### الف- فعالیت‌های اولیه گروه عملیاتی

- فعالیت‌های اولیه گروه عملیاتی با توجه به انواع ربات‌ها متفاوت است که این فعالیت‌ها بر اساس کارخانه سازنده و تنظیمات ربات مشخص می‌شود، بنابراین باید به دستورالعمل‌های اولیه شامل عمق پایش، برد امواج رادیویی و میزان یاتری دستگاه توجه نمود.
- تعیین موقعیت جغرافیایی شروع، پایان و ایستگاه‌های بین راه باید توسط نشانه مشخص شود.
- جهت‌یابی دستگاه هر ۳۰ دقیقه یکبار با به سطح آمدن انجام می‌شود، بنابراین باید در انتخاب مسیر دقت لازم را اعمال نمود تا مسیر عاری از هرگونه مانع باشد.
- استفاده از فناوری صوتی سونار در شناسایی و پوشش محیط مورد پایش بسیار کاربردی است و کمک شایانی به شناسایی منطقه توسط پژوهشگران می‌نماید (شکل ۲۲-۴).




شکل ۲۲-۴- نحوه تصویربرداری ربات‌های خودکار

- کنترل عمق با برنامه‌ریزی سونار برای عمق‌یابی
- ربات‌های خودکار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا زمانی که دستگاه برای به روزرسانی موقعیت جغرافیایی محل<sup>۱</sup> به سطح آب می‌آید به وسیله ایریدیوم<sup>۲</sup> با مرکز کنترل ارتباط برقرار نماید (شکل ۲۳-۴).

1- GPS

2- Iridium Communications



شکل ۴-۲۳- ارتباط ایریدیوم با کشتی پشتیبان در حین انتقال به سطح و تبادل اطلاعات

- برنامه‌ریزی ربات‌ها خودکار برای ارسال تصاویر از سونار باید به گونه‌ای باشد که امواج رادیویی با امواج ارتباطی دیگر در تداخل نباشد.
- با پایان عملیات پایش دستگاه در سطح شناور شده و توسط کشتی پشتیبان که با فاصله در حرکت است قابل بازیابی است (شکل ۴-۲۴).



شکل ۴-۲۴- بازیابی ربات و انتقال به عرضه

- برگه‌های مربوط به برنامه‌های مأموریت شامل برگه‌های تجهیزات، برگه‌های مربوط به گروه عملیات و بررسی محیط‌زیست باید تکمیل و تأیید شود تا در صورت نیاز بتوان از آن‌ها استفاده نمود. ثبت این داده‌ها از این لحاظ حائز اهمیت است که در صورت بروز مشکل در داده‌های دستگاه می‌توان برای بررسی خطاهای و یا

بازیابی اطلاعات از دست رفته از آن‌ها استفاده نمود، بنابراین باید قبل و بعد از عملیات دقت لازم در تکمیل نمودن این برگه‌ها اعمال شود.

- فرم ارزیابی دستگاه، توسط کارخانه سازنده و مسئول فنی آن تکمیل می‌شود. در این فرم باید تمام توانایی‌های ارزیابی شده دستگاه نامبرده شود تا در عملیات دریابی میزان مخاطرات به حداقل خود کاهش یابد. پر نمودن برگه‌های گزارش بهغیراز به حداقل رساندن مخاطرات پیش رو این امکان را برای اپراتورهای دستگاه فراهم می‌آورد که در صورت ناآشنای با عوامل محیطی و نبود نیروهای محلی متخصص بتوانند اطلاعات لازم از محیط پایش را به دست آورند.

#### ۴-۶-۲- سطح مخاطرات

- احتمال پایش منطقه توسط دستگاه‌های دیگر بسیار کم است، اما گاهی اوقات تداخل در برداشت‌ها ایجاد می‌شود، درواقع باید فاصله اینمی حفظ و ارتباط دستگاه با کشتی به صورت دوره‌ای بررسی شود.
- احتمال قطع شدن ارتباط دستگاه با کشتی و تجهیزات وابسته
- عدم استفاده از تکنسین آشنا به محیط موجب بالا رفتن سطح مخاطرات و گم شدن دستگاه می‌شود.

#### ۴-۶-۳- نکات کاربردی

- قبل از راهاندازی ربات خودکار باید برای گروه عملیاتی و اپراتور سامانه جلسه‌ای بهمنظور آشنایی با پروژه برپا نمود.
- آشنایی با تجهیزات، موقعیت جغرافیایی و مدت زمان عملیات
- ارزیابی نرخ رسیک و تعیین خطرات بالقوه
- راهاندازی ربات، بررسی مجدد روش عملیاتی، مشخص نمودن تجهیزات و مسئولیت کارکنان
- برنامه بازیابی دستگاه و کنترل روش عملیاتی، تجهیزات و مسئولیت کارکنان در هنگام بازیابی
- برنامه‌های مربوط به از دست دادن تجهیزات و دستگاه در حین عملیات، شناسایی منابع مخاطرات و بحث و بررسی درباره مراحل به دست آوردن اطلاعات و امکانات لازم بهمنظور رفع آسیب‌های وارد شده به دستگاه.

#### ۴-۶-۴- تاییدیه‌ها

- تاییدیه برنامه‌های عملیاتی
- تاییدیه حسگرهای موردنیاز برای مسیریابی

#### ۴-۶-۵- پایش‌های محیطی




- برنامه‌ریزی کanal ارتباطی ایریدیوم برای دریافت پیامها


- اگر برقراری ارتباط توسط سامانه‌های ارتباطی امکان‌پذیر نباشد باید از یک مودم صوتی استفاده نمود.
- در صورت برقراری ارتباط با مودم صوتی باید در نظر داشت که ربات خودکار در محدوده امواج صوتی قرار داشته باشد.

#### ۷-۴- داده‌های غیرقابل قبول

- اگر ربات خودکار بعد از ۳۰ دقیقه برای بهروزرسانی موقعیت جغرافیایی خود به سطح آب منتقل نشود داده‌ها از دست‌رفته محسوب می‌گردد.
- در صورتی که دستگاه به وسیله امواج رادیویی مودم و یا ایریدیوم قادر به برقراری ارتباط نباشد داده‌ها از دست‌رفته است.
- با تغییر وضعیت آب و هوا از حالت تعادل امکان قطع ارتباط سامانه و از دست دادن اطلاعات محتمل است، بنابراین بازیابی دستگاه برای حفظ اطلاعات ثبت شده قبل از نابسامانی وضعیت آب و هوا الزامی است.
- با میزان افزایش کشتی‌ها در محیط عملیاتی، امکان برخورد دستگاه با کشتی‌ها افزایش می‌یابد (ترافیک‌های دریایی) بنابراین بهتر است عملیات زودتر از زمان تعیین شده متوقف و به زمان دیگری منتقل شود تا زمانی که منطقه عملیاتی ایمن و خلوت شود. شایان ذکر است برای شروع مجدد عملیات باید تاییدیه‌ها کنترل و بررسی گردد. در شکل (۲۵-۴) و شکل (۲۶-۴) نمونه‌ای از تصاویر ثبت شده ربات‌های خودکار آورده شده است.



شکل ۲۵-۴- نمونه‌ای از تصویربرداری توسط ربات خودکار زیردریایی



شکل ۴-۱- نتایج عمق سنجی a) برداشت نوار عرضی، b) مشخصات بستر بر اساس شیارها (فلش‌ها)، c) بستر شناسی بر اساس حذف پستی و بلندی‌ها، d) نمایش بستر ۳ بعدی بر اساس شیارها (بر اساس فلش سفیدرنگ در تصویر b، f و e) مشخصات بستر شناسی بر اساس شاخص‌ها، g) توپوگرافی بستر بر اساس مناطق مسطح

# پیوست ۱

---

---

---

## فهرست واژگان





**A**

Autonomous Underwater Vehicles (AUV) وسیله خودکار زیر آب (ماشین‌های بدون سرنشیں)

**B**

Backscatter بازتاب کننده (انعکاس امواج به همان سمتی که از آن منشا گرفته‌اند)

**C**

Collimator قراول رفتن (دستگاهی برای یافتن امتدادنور)

Closed-circuit television (CCTV) دوربین مدار بسته (انتقال تصاویر برای پایش یک منطقه)

**D**

Damper وسیله کنترل کننده جریان (قرار گیری در مسیر جریان برای بستن مسیر یا کم و زیاد کردن جریان)

**G**

GIS سامانه موقعیت‌یاب جهانی (سامانه اطلاعات مکانی)

**P**

Particle image velocimetry (PIV) تصویربرداری سرعت ذرات

**R**

Remotely operated underwater vehicle (ROV) وسیله قابل کنترل از راه دور (وسیله متحرک در زیر آب)

**S**

Sediment توده رسوبی (رسوبات حمل شده از بالادست به آب‌های آزاد)

**Y**

Yttrium aluminium garnet (YAG) تجهیزات لیزر (کریستالی که برای فناوری لیزر اجسام جامد مورد استفاده قرار می‌گیرد)





## منابع و مراجع

- ۱- Bui, EN. Mazullo, J. Wilding, LP. Using quartz grain size and shape analysis to distinguish between Aeolian and fluvial deposits in the Dallol Bosso of Niger (West Africa), Earth Surface Processes and Landforms.1990.
  - ۲- California Department of Pesticide Regulation Environmental Monitoring Branch, SOP (2009), Meth008.00, (No.1.APR.14).
  - ۳- Colombia University Medical Center, STANDARD OPERATING PROCEDURES: CARBON-14
  - ۴- CR Alexander, RG Smith, et al., Estuaries, 1993, 16,627.
  - ۵- CB Ramsey, Quaternary Science Review, 2008, 27 ,1–2, 42.
  - ۶- Friedman, GM. "Differences in size distributions of populations of particles among sands of various origins", Sediment logy. 26, 3-32, 1979.
  - ۷- Folk, RL. Ward, WC. Brazos River bar.1957 a study in the significance of grain size parameters, Journal of Sedimentary Petrology. 27, 3-26,
  - ۸- Geophysical Standard Operation Procedure HUDSON River Design Support Sediment Sampling and Analysis Program. 2002. Sub-Bottom Profiling Surveys. NO.2.
  - ۹- Guidelines for Installing ROV Systems, International Marine Contractors Association, (2013).
  - ۱۰- Hudson, B. et al., (2014, July) MODIS observed increase in duration and spatial extent of sediment plumes in Greenland fjords. The Cryosphere, 8 (4), 1161. Accessed September 30, 2014.
  - ۱۱- Kagesten, G. (2008). "Geological seafloor mapping with backscatter data from a multibeam echo
  - ۱۲- Lourey .M.J. 1999. " Field and analytical techniques for the collection of marine sediments"
  - ۱۳- Molyneux, D. Xu, J. Bose, N. 2007. "Commissioning a stereoscopic particle image velocimetry system for application in a towing tank".
  - ۱۴- M Andree, H Oeschger, et al., Radiocarbon, 2006, 28,2A, 411.
  - ۱۵- NASA, Earth observatory (Modis-brochure),"Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer":Nasa.
  - ۱۶- National Oceanic and Atmospheric Administration, Office of Coast Survey. (2012).
  - ۱۷- Ocean Surveys, Inc.GE Hudson River Geophysical SOP (2002), A (No.4. OCT1).
  - ۱۸- Quality Assurance Project Plan Hudson River Design Support Sediment Sampling and Analysis Program, 2002, Particle Size Analysis of soils Section A, Rev.2, SOP No. LM-SL-D422.
  - ۱۹- Sathishkumar, R. Prasad Gupta, T.V.S. Ajay Babu, M. (2013), "Echo Sounder for Seafloor Object Detection and Classification" Journal of Engineering. Computers & Applied Sciences (JEC&AS). Volume. 2, No. 1, PP. 2319-5606.
  - ۲۰- Sounder" Department of Earth Sciences, Gothenburg University, Box 460, SE- 405 30, Gothenburg, Sweden.
  - ۲۱- TC Rick, R L Vellanoweth. and Jm Erlandson, Journal of archeological science, 2005, 32, 11,1641.
  - ۲۲- [www.modis.gsfc.nasa.gov/about/](http://www.modis.gsfc.nasa.gov/about/)
  - ۲۳- [www.noc.ac.uk/research-at-sea/nmfss/nmep/corers](http://www.noc.ac.uk/research-at-sea/nmfss/nmep/corers).
  - ۲۴- [www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/contour/](http://www.ospo.noaa.gov/Products/ocean/sst/contour/)
- ۲۵ - امیری، ه. رضاعلی، و. (۱۳۹۴). «بررسی روش سنجش از دور آکوستیکی بهمنظور طبقه‌بندی رسوبات بستر دریا». دوره ششم، شماره ۳، نشریه علمی- ترویجی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی.





## خواننده گرامی

امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، با گذشت بیش از چهل سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر هفتصد عنوان نشریه تخصصی - فنی، در قالب آینه نامه، ضابطه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. ضابطه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست نشریات منتشر شده در سال‌های اخیر در سایت اینترنتی [nezamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir) قابل دستیابی می‌باشد.







## **Abstract**

The purpose of this publication is to promote a standatrd approach for marine sampling techniques and sediment of seabed. In this project, standard operation procedures (SOP) of different aspects (if not all) of marine geology are explained step-wise. This provides information on how to collect and study the sediment and historical background of a particular seabed. According to Philip Kuenen (1958) "no geology without marine geology" because most of the sedimentary rocks exposed on land were deposited in marine environments. Moreover, the information includes how sediment samples are gathered properly and consistently maintained in field, stored and to the laboratory. Also, what are the basic methods applied in the laboratory, including new developed apparatus for fast and accurate gathering of sediment sample in deep water. Moreover, some scientific devices that detect the substrate with sound reflectance process are mentioned in detail. Lastly, pictures of geological oceanographic instruments and laboratory are included in the text.



**Islamic Republic of Iran  
Plan and Budget Organization**

# **Standard Operating Procedures for Geological Oceanography**

**No .793**

Deputy of Technical, Infrastructure and  
Production Affairs

Department of Technical and Executive Affairs,  
Consultants and Contractors

[ne zamfanni.ir](http://ne zamfanni.ir)

Ports & Maritime Organization

Directorate General for Coastal and Port  
Engineering

<http://www.pmo.ir>





## این ضابطه

با عنوان «راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های زمین‌شناسی دریایی» به بررسی و ارزیابی‌های مرتبط با بستر دریا از جمله نمونه‌برداری میدانی برای جمع‌آوری نمونه‌های دریایی استاندارد، روش‌های مورد تایید شناسایی جنس و اندازه دانه‌های رسوب در آزمایشگاه و شناسایی لایه‌های زیر بستر جهت بررسی منشا رسوبات و چگونگی چیدمان لایه‌های زیر بستر دریا پرداخته است.

